





název stavby			
Odstranění vlhkosti - laboratoře Anatomie - v 1.PP U Nemocnice 3, Praha 2			
místo stavby Suterén objektu 1.LF UK U Nemocnice 3, Praha 2, 121 08		investor 1.LF Univerzity Karlovy v Praze, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08	
generální projektant		zpracovatel	autorizace
 <div>MILOTA Kladno spol. s r.o. Huťská 1557 272 01 Kladno IČO:47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202</div>			
číslo zakázky	1024	číslo zakázky zpracovatele	
revize		odpovědný projektant ING. PETR LUKÁŠ	podpis
		hlavní inženýr projektu ING. PETR LUKÁŠ	podpis
		vypracoval/i ING. PETR LUKÁŠ	podpis
		kontroloval ING. JIŘÍ OPAT	podpis
schema		stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	kód DPS
		část D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		stavební objekt -	
		profesní díl -	
		název přílohy ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		datum 02/2024	měřítko -
		formát -	paré -
		část D	objekt 01
		díl 01	příloha -
		revize -	

název stavby			
Odstranění vlhkosti - laboratoře Anatomie - v 1.PP U Nemocnice 3, Praha 2			
místo stavby Suterén objektu 1.LF UK U Nemocnice 3, Praha 2, 121 08		investor 1.LF Univerzity Karlovy v Praze, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08	
generální projektant		zpracovatel	autorizace
 <div>MILOTA Kladno spol. s r.o. Huťská 1557 272 01 Kladno IČO:47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202</div>			
číslo zakázky	1024	číslo zakázky zpracovatele	
revize		odpovědný projektant ING. PETR LUKÁŠ	podpis
		hlavní inženýr projektu ING. PETR LUKÁŠ	podpis
		vypracoval/i ING. PETR LUKÁŠ	podpis
		kontroloval ING. JIŘÍ OPAT	podpis
schema		stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	kód DPS
		část D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		stavební objekt -	
		profesní díl -	
		název přílohy ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		datum 02/2024	měřítko -
		formát -	paré -
		část D	objekt 01
		díl 01	příloha -
		revize -	