

STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE

DEMONTOVANÉ/REPAŠOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA

TMÁVÍ ČÁSTI FASÁDY,

HŘEBEHO NÁSTRUKU ZA POSLEDNÍ ÚPRAVY FASÁDY

DEGRADOVANÉ ČÁSTI OMÍTKY,

PŘES PŘEKŘIVAJÍCÍ HRUBÝ NÁSTRUK

OPLOCHOVANÝ ŘÍMS SE ŠPATNÝM SPÁDEM (K FASÁDĚ),

NEBO JINAK POŠKOZENÉ

ZOŘENÁLE ČÁSTI FASÁDY ZA PÍSKOVCE

ZATEKAJÍCÍ DEŠTOVOU VODOU A NEČISTOSTMI

POVRCHOVÉ DEGRADOVÁNÍ OBKLAD SKOKU Z ŽULY

-ODLUPOVANÍ 1 – 3mm ŠÚPIŇEK


TRHLINY VE ŽDVIHU FASÁDY

- PŘEKRYVACÍ HRUBÝ NÁSTRÁK NA VŠECH PLOCHÁCH FASÁDY BUDE KOMPLETNĚ ODSTRÁNĚN (OTŘÍSKANÝ SUCHÝM LEDEM)
- DEGRADOVANÉ ČÁSTI OMÍTKY
- BUDOU TLAKOVĚ OČIŠTĚNY (OTŘÍSKANÝ SUCHÝM LEDEM)
- NOVÉ VRSTVY OMÍTKY BUDOU SE STAVAJÍCÍMI VRSTVAMI SUDJOCENĚNY SROVNÁNÍM MĚŘEDEM
- ČÁSTI FASÁDY Z PÍSKOVCE BUDOU TLAKOVĚ OČIŠTĚNY
- A ZBĚVNÝ VŠECH ORGANICKÝCH NEČISTOT
- VYTVAŘEJÍCÍCH ZČERNALÉ PLOCHY
- POVRCHOVÉ DEGRADOVÁNÍ OBLIKU SOKLU Z ŽULY
- BUDE TLAKOVĚ OČIŠTĚN,
- NEROVNOSTI ZPŮSOBĚ ODPLAVKAMI 1–3mm ŠÚPINEK BUDOU PONECHÁNY
- TRHLINY VE ŽDVI FASÁD BUDOU OPRÁVENY VLEPENÍM VYSOKOPEPNEVNOSTNÍCH NÁŘAZOVÝCH VZTŮŽEK
- DO PŘÍPRAVENÝCH DŘEZŮ A SPAR.



VĚŠKERÉ VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ
BUDOU REPASOVÁNY, NEBO NAHRAZENY KOPIEMI
VZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PROJEKTU

VŠEKERÉ VNĚJŠÍ OCELOVÉ MÁŽE BUDOU
DOČASNĚ DEMONTOVÁNY, OTŘISKÁNY,
NOVÉ NATŘENY ZÁKLADNIM PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM
POVRCHOVÝM GRAFITOVÝM NÁTĚREM

HLAVNÍ PROJEKTANT: 	ENERGY BENEFIT Centre s.r.o. Kletovská 430/3, 162 00 Praha 6 tlf.: +420 270 003 300 email: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz	(třetí zapsaná osoba) Ing. Libor Truhelka	(třetí zapsaná osoba) Ing. Vladimír Fiedler
	(třetí zapsaná osoba) Ing. arch. Petr Ováčik	(třetí zapsaná osoba) Ing. arch. Petr Ováčik	