VNITŘNÍ FASÁDA A



VNITŘNÍ FASÁDA B



VNITŘNÍ FASÁDA D



VNITŘNÍ FASÁDA C



OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU:

STŘECHA
–STŘECHA BYLA OPRAVENA V R. 2013
–KONTROLA KERAMICKÉ KRYTINY, DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH TAŠEK, PŘÍPADNÉ VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TAŠEK (20% CELKOVÉ PLOCHY) A NAVIC OPRAVA MIST PORUŠENÝCH PŘI PRACI NA STŘEŠE (DALŠÍCH 10% CELKOVÉ PLOCHY)

POSTUP PŘI OPRAVOVÁNÍ Č DOPLŇOVÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY:
– UCELENÉ PLOCHY ROZEBRANÉ KRYTINY MUSÍ BÝT VŽDY ZAJIŠTĚNY PLACHTAMI PROTI ZATÉČENÍ
– ZKONTROLOVAT STAV KROKVÍ A POZINK, PŘÍPADNĚ OPRAVIT
– NOVÉ LATĚ BUĎ NA BEZBAŤOVÉ IMPREGNOVANÉ, INSTALOVAT NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A DO VÁPENNÉ POKRÝVAČSKÉ MALTY POLOŽIT PŘEZVOUCI KRYTINU
– KVALITU LATĚ, MALTY I PŘELÉZŮ MUSÍ NA VZORCÍCH OSOUHLASIT ZÁSTUPCE INVESTORA, NPÚ A PROJEKTANTA
– NUTNO POUŽÍVAT NEKOROZUJÍCÍ HŘEBÍKY NA UPEVNĚNÍ PŘELÉZŮ
– DO MALTY KLÁST PAK KÝŽNY
– NA ATIKÁCH A ŘÍMSÁCH BUDOU PRELEZY KLADENY PŘÍMO DO MALTY

–KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z MĚDĚNÉHO PLECHU (POLOTVRDÁ MĚĎ), ZKONTROLOVAT, PŘÍPADNĚ OPRAVIT A DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ PRVKY VE STEJNÉM TVARU – 10% STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ
STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU TYTO: OŽLABÍ – RŠ 1500MM, DL. 65M
OŽLABÍ – RŠ 1250MM, DL. 68,7M
PŘECHOD STŘECHA/ZDIVO – RŠ 690MM, DL. 65,1M
PŘECHOD STŘECHA/ZDIVO – RŠ 940MM, DL. 52,2M
OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ Č SVĚTLÍKŮ 800/800 3K, 1400/750 2K, 1500/500 3K, 3000/1500 2K
OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH OKEN 600/800 7X
UKONČUJÍCÍ LEMOVKA ŠÍTŮ, HŘEBEN RŠ 900MM, DL. 41,5M
NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB S OPLECHOVÁNÍM – RŠ 1640MM, DL. 70,8
NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB S OPLECHOVÁNÍM A OLLIŠTOU – RŠ 1700MM, DL. 42,2
5X OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘŮ 1600/700MM, OPLECHOVÁNÍ BOČNÍCH STĚN, NÁVAZNOST NA KRYTINU
OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘE 2300/1100MM, OPLECHOVÁNÍ BOČNÍCH STĚN, NÁVAZNOST NA KRYTINU
DEŠŤOVÝ SVOD Ø125MM DL. 73M VČETNĚ 9 KOTLÍKŮ
OPLECHOVÁNÍ 15 STOLIN KOMÍNOVÝCH LÁVEK
OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ – RŠ 250MM, DL. 8,75M
SVISLÝ SVOD 75/75 DL. 3M
OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO POKLOPU 300/300MM
STŘEŠNÍ KRYTINA PŘESTAVKU 54M2

–OKNA S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM V ČÁSTI ZATEPLENÉHO PODKROVÍ BUDOU VYMĚNĚNA ZA STŘEŠNÍ OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ROZMĚR 600/800MM, 12 KS, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ – VIZ TABULKA PRVKŮ
–OKNO NAD SCHODIŠTĚM ZRUŠEN – DEMONTOVAT OKNO VČETNĚ OBLOŽENÍ, DOPLNIT KROKEV, LATĚ, KRYTINU. OKNO NAHRADIT 1KS STŘEŠNÍM OKNEM S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, NOVÉ OPLECHOVÁNÍ (MĚDĚNÝ PLECH POLOTVRDÝ), DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY 5M² (KERAMICKÁ KRYTINA – PRELEZY, VČETNĚ LATOVÁNÍ)
–ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE – BUDE PROVEDENO NOVÉ 4KS (PROSTUP STŘEŠNÍ KRYTINOU, VČ. LEMOVÁNÍ MĚĎ. PLECHEM)
–VYOSTŘENÍ VZDUCHOTECHNIKY – BUDOU PROVEDENY 2 NOVÉ MALÉ PROSTUPY (PROSTUP STŘEŠNÍ KRYTINOU, VČ. LEMOVÁNÍ MĚĎ. PLECHEM), DALŠÍ BUDOU PROVEDENY VÝDECHY A NASÁVÁNÍ VČETNĚ ZAŘÍZENÍ VZT. PRO TYTO ÚČELY BUDOU VYUŽITY STÁVAJÍCÍ OTVORY VE ŠÍTU STAVBY, NOVÝ FALEŠNÝ KOMÍN, STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍK A STÁVAJÍCÍ I NOVÉ VIKÝŘE. VIZ TAKÉ ČÁST D.1.4.C VZDUCHOTECHNIKA)
–RUČNÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ DEMONTOVÁNO A DOPLNĚNA PŘEZVOUKÁ KRYTINA (1KS POTRUBÍ, OPRAVA PLOCHY STŘECHY 2,5M²)
PŘED DEMONTÁŽÍ DVEŘÍ NEFUNKČNÍCH POTRUBÍ

–ZKONTROLOVAT KOMÍNOVÉ ZDIVO NAD ROVINOU STŘECHY, OPRAVIT „ZDMOVSTVÍ" VÁPENNOU OMÍTKU (20% PLOCHY).

OPRAVA FASÁDY
–BUDE POVRCH ODKLANÉ A OPATŘENÉ ODSTÍN DO ORGANOKRYCH A ANORGANOKRYCH NEČISTOT
–STÁVAJÍCÍ OMÍTKU DŮKLADNĚ PROKLEPAT, UVOLNĚNÉ, POŠKOZENÉ A ZEGRADOVANÉ ČÁSTI ODSTRANIT, PŘÍPADNĚ OPRAVIT ODHALENÉ TRHLINY. TRHLINY BUDOU PROŠKRABÁNY DO HLOUBKY A VYPLNĚNÉ VÁPENNOU ROZTŘENAVOU MALTOU, DOPLNĚNÍ PROVÁDĚT POD OKROVÉM LÍCE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY. POVRCH BUDE PROVEDENÝ VÁPENNOU OMÍTKOU STEJNÉ STRUKTURY PŘÍPADNĚ NOVÝCH OMÍTEK 40%
–PLASTICKÉ PRVKY VE FASÁDĚ (ŘÍMSY, ROZETY, ŠAMBRÁNY APOD.) BUDOU DOPLNĚNY DO PŮVODNÍHO TVARU, CHYBĚJÍCÍ PRVKY OBNOVIT, DEKORY RESTAUROVAT CCA 50% PLOCHY
–BAREVNOST BUDE OVĚŘENA A PROVEDENA PODLE PŮVODNÍCH VRSTEV

FASÁDNÍ SVODY A OKAPY
–KONTROLA KOTVENÍ CELKOVÁ REVIZE (OPRAVY 20%)
–NOVÝ NÁTĚR OCEL. POZINK. PRVKŮ

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ KAMENNÉ PRVKY (ODBORNÁ OPRAVA, RESTAUROVÁNÍ)
–VSTUPNÍ PORTÁL V CELETNÉ ULICI BUDE RESTAUROVÁN
–KAMENNÉ PRVKY BUDOU ODBORNĚ OPRAVENY, OČIŠTĚNY, PŘÍPADNĚ DEMONTOVÉ PLOMBY ODSTRANĚNY, POKUD TO NENARUŠÍ PŮVODNÍ KÁMEN. CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI BUDOU DOPLNĚNY (MĚLÍ SE KAMENEM, BAREVNOSTÍ A STRUKTUROU DLE STÁVAJÍCÍHO KAMENE. NAROUŠENÝ POVRCH KAMENE BUDE ZPEVNĚN ORGANOKŘEMELITANY, POVRCH KAMENE BUDE HYDROFOBIZOVÁN.
–RESTAURÁTORSKÉ ZÁMĚRY A OPRAVY VIZ PŘÍLOHY

VÝPLNĚ OTVORŮ
–STÁVAJÍCÍ ŠPALETOVÁ OKNA BUDOU REPASOVÁNY. DOŽILÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU NAHRAZENY TVAROVÝM KOPEMI. PŘI OPRAVÁCH BUDE POUŽITO V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŮVODNÍ DOCHOVANÉ KOVÁNÍ. CHYBĚJÍCÍ BUDOU DOPLNĚNY KOPEMI.
–VNĚJŠÍ OKNA DO ULICE ŠTUPARTSKÉ BUDOU REPASOVÁNY, VELMI POŠKOZENÉ KUSY NAHRAZENY KOPEMI (60–80%)
–VNĚJŠÍ OKNA DO ULICE CELETNÁ BUDOU REPASOVÁNY, VELMI POŠKOZENÉ KUSY NAHRAZENY KOPEMI (50%)
–VSTUPNÍ DVEŘE V HLAVNÍM PORTÁLU BUDOU NOVÉ, REPLIKA HISTORICKÉ DVEŘE.
–VSTUPNÍ VRATA V ZÁPADNÍM PRŮČELÍ BUDOU REPASOVÁNY, CHYBĚJÍCÍ NEBO ČÁSTI BUDOU DOPLNĚNÁ JAKO KOPIE.

ZNAČENÍ KONSTRUKCÍ :
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- SLOŽITÉ PLASTICKÉ PRVKY NA FASÁDĚ

SCHEMA VNITŘNÍCH FASÁD:



±0,00 = 194,099

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIÉRU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	CELETNÁ 597/13, 116 36 PRAHA 1
OBJEDNATEL:	KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE, OVOCNÝ TRH 3–5, 116 36, PRAHA 1
ZÁSTUPCE INVESTORA:	KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE, OVOCNÝ TRH 3–5, 116 36, PRAHA 1

PROJEKTANT:
PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. S.HLADÍK		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. D.ČERNÁ	Ing. D.ČERNÁ Ing.arch. J.VOSLÁŘ	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 8912 085 14 02	NÁZEV DÍLA:	UK - SBZ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE CELETNÁ 13	Č.PARÉ:
DATUM: 5/2016			
POČET A4: 21			
NÁZEV*.DWG: 13_fasady_vnitrni	ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
MĚŘÍTKO: 1:50			
STUPEŇ: PROVÁDĚCÍ STAVBY	NÁZEV PŘÍLOHY:	POHLEDY DVORNÍ	Č.PŘÍLOHY: D.1.1/12
PROFESE: STAVEBNĚ–ARCHITEKTONICKÁ			