
J
J'
K
K'
L
L'
M
M'
N
N'
O
P
Q
Q'
R
R'
S
T
A.000
-0.150
-0.300
-0.450
-0.600
-0.750
-0.900
-1.050
-1.200
-1.350
-1.500
-1.650
-1.800
-1.950
-2.100
-2.250
-2.400
-2.550
-2.700
-2.850
-3.000
-3.150
-3.300
-3.450
-3.600
-3.750
-3.900
-4.050
-4.200
-4.350
-4.500
-4.650
-4.800
-4.950
-5.100
-5.250
-5.400
-5.550
-5.700
-5.850
-6.000