FASÁDA DO NÁMĚSTÍ JANA PALACHA

HLAVNÍ BUDOVA, POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POZNÁMKY:

ZJEVNÉ PORUCHY A VADY

P01 - OMÍTKY NEBO TRAVERTINOVÉ PRVKY ZČÁSTI POŠKOZENÉ, S TRHLINAMI - ODSTRANIT NESOUDRŽNÉ ČÁSTI A LOKÁLNÍ VYSPRÁVKY, LOKÁLNÍ NÁHRADA ZNIČENÝCH PRVKŮ REPLIKAMI. PŘI OPRAVĚ, ČIŠTĚNÍ A SANACI FASÁDY POSTUPOVAT PODLE TECHNOLOGIE POPSANÉ V RESTAURÁTORSKÉM ZÁMĚRU

P01a - POŠKOZENÁ OMÍTKA NA ŘÍMSE - ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, LOKÁLNÍ OPRAVA - CELKEM CCA 0,50 M2

P01b - VIZ VÝKRES D.1.4.02 - POŠKOZENÁ OMÍTKA NA ŘÍMSE RIZALITU, S TRHLINAMI - ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, LOKÁLNÍ OPRAVA

P01c - VIZ VÝKRES D.1.4.04 - POŠKOZENÁ OMÍTKA NA ŘÍMSE RIZALITU, S TRHLINAMI - ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, LOKÁLNÍ OPRAVA

P01d - POŠKOZENÁ OMÍTKA STĚN NA TERASE, S TRHLINAMI - ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, LOKÁLNÍ OPRAVA
- CELKEM CCA 3,50 M2
- POŠKOZENÁ OMÍTKA V MÍSTĚ PŘECHODU STĚN NA TERASU - ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, LOKÁLNÍ OPRAVA - CELKEM CCA 10 M2
- DOPLNĚNÍ OMÍTKY V MÍSTECH PO DEMONTOVANÝCH DRŽÁCÍCH VLAJEK

P01e - DEMONTÁŽ, KONTROLA A 50% VÝMĚNA OPLECHOVÁNÍ (K24), DEMONTÁŽ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
- OPRAVA POŠKOZENÝCH TRAVERTINOVÝCH PRVKŮ BALUSTRÁDY, OPRAVA DEFEKTŮ A TRHLIN, LOKÁLNÍ NÁHRADA ZNIČENÝCH ČÁSTÍ REPLIKAMI

P02 - OMÍTKA NEBO TRAVERTINOVÉ PRVKY POŠKOZENÉ ZATÉKÁNÍM NA ŘÍMSE, NAD OPLECHOVÁNÍM ŘÍMSY NEBO U DEŠŤOVÉHO SVODU - ODSTRANIT NESOUDRŽNÉ ČÁSTI A LOKÁLNÍ VYSPRÁVKY, PŘI OPRAVĚ, ČIŠTĚNÍ A SANACI FASÁDY POSTUPOVAT PODLE TECHNOLOGIE POPSANÉ V RESTAURÁTORSKÉM ZÁMĚRU. NUTNO PŘEDEM OPRAVIT KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A ODSTRANIT PŘÍČINU PORUCHY!

P02a - DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY V DÉLCE CELKEM CCA 53 M
- KONTOLA STAVU KOTVENÍ TRAVERTINOVÝCH PRVKŮ POD OPLECHOVÁNÍM, LOKÁLNÍ VYSPRÁVKY POŠKOZENÉ PROFILACE A PLOCH TRAVERTINU
- MONTÁŽ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY (K23)

P02b - DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ KORDONOVÉ ŘÍMSY V DÉLCE CELKEM CCA 53 M A OPLECHOVÁNÍ SEDMI PŘEDSUNUTÝCH PARAPETNÍCH PRVKŮ S NÁDOBOU NA PRŮCELÍ
- KONTOLA STAVU KOTVENÍ TRAVERTINOVÝCH PRVKŮ POD OPLECHOVÁNÍM, LOKÁLNÍ VYSPRÁVKY POŠKOZENÉ PROFILACE A PLOCH TRAVERTINU, OPRAVA TRHLIN V NÁDOBÁCH VČETNĚ KONTROLY FUNKČNOSTI CHRLIČŮ
- MONTÁŽ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ OPLECHOVÁNÍ (K21 + K22)

P02c - KONTROLA A PŘÍPADNÁ OPRAVA OPLECHOVÁNÍ DVOU POSTRANNÍCH A SEDMI BALKONKŮ NA PRŮČELÍ
- KONTOLA STAVU TRAVERTINOVÉ BALUSTRÁDY POD OPLECHOVÁNÍM, LOKÁLNÍ VYSPRÁVKY POŠKOZENÉ PROFILACE A PLOCH TRAVERTINU

P02d - KONTROLA A PŘÍPADNÁ OPRAVA OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY NAD KLENENÝMI OBLOUKY HLAVNÍHO PRŮČELÍ V DÉLCE CELKEM CCA 53 M
- KONTOLA STAVU TRAVERTINOVÝCH PRVKŮ POD OPLECHOVÁNÍM, LOKÁLNÍ VYSPRÁVKY POŠKOZENÉ PROFILACE A PLOCH TRAVERTINU

P04 - NEDÁVNO PROVEDENÁ OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU OMÍTKY (ODTRŽENÍ NA VYZDĚNÉ ČÁSTI ZÁBRADELNÍ ZDI TERASY) - NUTNOST V CELÉM ROZSAHU OPRAVENÉ PLOCHY OMÍTKU ODSTRANIT, PŘI DOKONČENÍ OPRAVY POSTUPOVAT PODLE TECHNOLOGIE POPSANÉ V RESTAURÁTORSKÉM ZÁMĚRU.

P04a - OMÍTKU ODSTRANIT V CELÉM ROZSAHU OPRAVENÉ PLOCHY AŽ NA ZDIVO Z OBOU STRAN ZÁBRADELNÍ ZDI - CELKEM CCA 35 M2

P11 - ŽULOVÉ BLOKY NA SOKLU A OMÍTKA POŠKOZENÁ GRAFITTI - PO ODSTRANĚNÍ DRUHOTNÉ BŘIZOLITOVÉ OMÍTKY BUDE ZJIŠTĚNO, ZDA BYLA ZASAŽENA I TERACOVÁ OMÍTKA A PODLE MÍRY ZASAŽENÍ PODKLADU SE ROZHODNE O ZPŮSOBU ODSTRANĚNÍ A ZPŮSOBU PREVENTIVNÍ OCHRANY ANTIGRAFITTI SYSTÉMEM. ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ GRAFITTI JE NUTNÉ VYZKOUŠET NA MÍSTĚ

P12 - ŽULOVÉ BLOKY NA SOKLU VYKAZUJÍ ČETNÁ POŠKOZENÍ A DEGRADACI, MÍSTY SE POVRCHOVĚ OLUPUJÍ (POŠKOZENÍ VLHKOSTÍ A SOLEMI), NĚKOLIK BLOKŮ (PŘEDEVŠÍM POD OKNY V KAPROVĚ ULICI) JE MÍRNĚ VYSUNUTO
- POSTUP OPRAVY PODLE TECHNOLOGIE POPSANÉ V RESTAURÁTORSKÉM ZÁMĚRU

P14a - OPRAVA TERASY Č.I SPOJENÁ SE ZATEPLENÍM - VIZ VÝKRES D.1.4.19, D.1.4.20, D.1.4.21
- POCHOZÍ VRSTVA: BETONOVÁ TRYSKANÁ DLAŽBA 400 x 400 x 40 MM, PLOCHA 268,93 M2

P14b - OPRAVA PODLAHY DVOU POSTRANNÍCH A SEDMI BALKONKŮ NA PRŮČELÍ - VIZ VÝKRES D.1.4.26, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY, OPRAVA SPÁDOVÉ VRSTY, VÝMĚNA CHRLIČE, HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM, NOVÁ DLAŽBA - PLOCHA CCA 12.5 M2

P14c - VIZ VÝKRES D.1.4.02 - OPRAVA TERASY RIZALITU Č.IV SPOJENÁ SE ZATEPLENÍM

P14g - VIZ VÝKRES D.1.4.04 - OPRAVA TERASY RIZALITU Č.III SPOJENÁ SE ZATEPLENÍM

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - SPECIFIKACE A ROZSAH OPRAV VIZ TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

K12 - VIZ VÝKRES D.1.4.12 - OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU VENTILAČNÍCH KOMÍNŮ STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM BUDE PŘI REKONSTRUKCI KOMÍNŮ ROZEBRÁNO A PO VYZDĚNÍ KOMÍNU VYTVOŘENO NOVÉ, Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU V ODSTÍNU NORDIC GREEN TRADITIONAL TL. 0,7 MM, ROZMĚRY DLE ŠABLON KRYTINY

K13 K20 - VIZ VÝKRES D.1.4.02, D.1.4.04 - MĚDĚNÉ DEŠŤOVÉ SVODY - OČIŠTĚNÍ, KONTROLA KOTVENÍ A SPOJŮ SVODŮ A LAPAČŮ NEČISTOT, OPRAVA ZÁVAD, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL. 0,7 MM V ODSTÍNU NORDIC GREEN TRADITIONAL, RESPEKTIVE ÚPRAVA PATINOVACÍM GELEM NORDIC GREEN

K21 - VÝMĚNA MĚDĚNÉHO OPLECHOVÁNÍ KORDONOVÉ ŘÍMSY MEZI 3.NP A 4.NP - CELKEM CCA 53 M
- MATERIÁL: PŘEDPATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH V ODSTÍNU NORDIC GREEN TRADITIONAL, TL. 0,7 MM

K22 - VÝMĚNA MĚDĚNÉHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN VE 4.NP - PARAPETNÍ PLECHY JSOU SOUČÁSTÍ OPLECHOVÁNÍ SEDMI PŘEDSUNUTÝCH PARAPETNÍCH PRVKŮ S NÁDOBOU NA KVĚTINY

K23 - VÝMĚNA MĚDĚNÉHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY MEZI 4.NP A 5.NP - CELKEM CCA 53 M
- MATERIÁL: PŘEDPATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH V ODSTÍNU NORDIC GREEN TRADITIONAL, TL. 0,7 MM

K24 - VÝMĚNA MĚDĚNÉHO OPLECHOVÁNÍ BALUSTRÁDY - PŘEDPOKLAD 50% PLOCH
- MATERIÁL: PŘEDPATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH V ODSTÍNU NORDIC GREEN TRADITIONAL, TL. 0,7 MM

ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

Z21 - VIZ VÝKRES D.1.4.02 - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA TERASE RIZALITU Č.IV (4.NP)
- VRCHNÍ NÁTĚR: BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN : 6144 (DB 601 - ZELENÁ)

Z22 - VIZ VÝKRES D.1.4.04 - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA TERASE RIZALITU Č.III (4.NP)
- VRCHNÍ NÁTĚR: BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN : 6144 (DB 601 - ZELENÁ)

Z25 - NOVÉ OCELOVÉ VLAJKOVÉ ŽERDI DÉLKY 8,5 m, UPEVNĚNÉ Z BOKU K POSTRANNÍM PYLONŮM USTUPUJÍCÍHO PATRA -VIZ VÝKRES D.1.4.36
- VRCHNÍ NÁTĚR: BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8161 (MĚĎ)

Z26 - REPASE OZDOBNÝCH MŘÍŽÍ NA OKNECH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM A SPONKOVÁNÍM, VRCHNÍ NÁTĚR: BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8181 (MĚĎ)

Z37 - REPASE ŽALUZIOVÝCH DVÍŘEK VČETNĚ RÁMEČKU,VRCHNÍ NÁTĚR: BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8161 (MĚĎ)

Z38 - NOVÁ ŽALUZIOVÁ MŘÍŽKA VČETNĚ RÁMEČKU, ROZMĚRY JAKO Z37, PROVEDENÍ: BEZ OTVÍRAVÝCH DVÍŘEK SE ZÁMKEM, OSAZENÁ MÍSTO STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ MŘÍŽKY
- VRCHNÍ NÁTĚR: BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8161 (MĚĎ)

Z44 - NOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE STOJANU PRO REFLEKTORY SLAVNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ S ROZVADĚČI, VYROBENÁ Z TENKOSTĚNNÝCH OCEL. PROFILŮ, ZAKOTVENÁ DO STROPNÍ KONSTRUKCE A K PILÍŘKU BALUSTRÁDY - VIZ VÝKRES D.1.4.38, VRCHNÍ NÁTĚR: BRILLUX MP - SILNOVRSTVÝ NÁTĚR 229, ODSTÍN 8161 (MĚĎ)

OSTATNÍ POZNÁMKY:

- REVIZE VŠECH KABELOVÝCH ROZVODŮ A SOUČÁSTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ UMÍSTĚNÉHO NA FASÁDÁCH, PROVĚŘENÍ Z HLEDISKA FUNKČNOSTI A DEMONTÁŽ NEFUNKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO PŘELOŽENÍ DO INTERIÉRU
- VŠECHNY NOVODOBÉ ZÁSAHY DO FASÁDY (PRŮCHODKY, VĚTRACÍ MŘÍŽKY APOD.) BUDOU POSOUZENY Z HLEDISKA FUNKČNOSTI A POKUD TO BUDE MOŽNÉ, ZRUŠENY A OTVORY ZARETUŠOVÁNY
- OMÍTKA V OKOLÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ VYKAZUJE ZNÁMKY ZATÉKÁNÍ (MAPY NA OMÍTCE) - PO ODSTRANĚNÍ DRUHOTNÉ VRSTVY BŘIZOLITOVÉ OMÍTKY BUDE ZJIŠTĚN STAV TERACOVÉ OMÍTKY A PODLE MÍRY EVENTUÁLNÍHO ZASAŽENÍ BUDE OMÍTKA SANOVÁNA. NUTNO PŘEDEM OPRAVIT KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A ODSTRANIT PŘÍČINU PORUCHY!
- TAM, KDE BUDOU OPRAVOVÁNY NEBO VYMĚŇOVÁNY PŮVODNÍ MĚDĚNÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, BUDE POUŽIT PŘEDPATINOVANÝ PLECH V ODSTÍNU NORDIC GREEN TRADITIONAL EVENTUELNĚ BUDOU NOVÉ ČÁSTI PO DOKONČENÍ PATINOVÁNY DO ZELENÉ BARVY PATINOVACÍM GELEM NORDIC GREEN
- DEMONTÁŽ NEFUNKČNÍCH ČÁSTÍ PŮVODNÍHO UCHYCENÍ ŽERDÍ PRAPORŮ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ NA VYVĚŠOVÁNÍ VLAJEK, DEMONTÁŽ KONSTRUKCE PRO REFLEKTORY

H3 - UNIVERZÁLNÍ HROTOVÝ SYSTÉM PRO REPRESIVNÍ OŠETŘENÍ PLOCH DO Š 70 MM - VIZ FASÁDA DO ULICE ŠIROKÉ A KAPROVY

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

T1 - NOVÉ OKNO SE DVEŘMI NA BALKON - KOPIE PODLE PŮVODNÍHO PRVKU, DETAIL VIZ VÝKRES D.1.4.30, D.1.4.31
- STÁVAJÍCÍ OKNO SE DVEŘMI BUDE DEMONTOVÁNO
- VNITŘNÍ VYZDÍVKA PARAPETU VČETNĚ ŠPALET BUDE UPRAVENA
- VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OMÍTKY OKOLO OSTĚNÍ BUDOU OPRAVENY PODLE POTŘEBY

P02k,4 - ZDĚNÁ VENTILAČNÍ KOMÍNOVÁ TĚLESA BUDOU OPATŘENÉ ROZEBRÁNA AŽ POD ÚROVEŇ STŘECHY A ZNOVU VYZDĚNA ZE STÁVAJÍCÍCH CIHEL, ZDIVO BUDE VYSPÁROVÁNO A NA KOMÍNY OSAZENY NOVÉ BETONOVÉ HLAVOVÉ DESKY
- VIZ VÝKRES D.1.4.34

X1 - DLE ZÁVĚRŮ SHP DOPORUČUJEME V BUDOUCNU ZVÁŽIT DOPLNĚNÍ SOCHAŘSKÉ VÝZDOBY HLAVNÍHO PRŮČELÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ REKONSTRUKCE FASÁDY BY SE MĚLO S TOUTO MOŽNOSTÍ POČÍTAT A PROVĚŘIT STAV JIŽ PŘIPRAVENÝCH SOKLŮ PLASTIK

LEGENDA :

PODBARVENÍ VÝKRESU NEODPOVÍDÁ SKUTEČNÉ BAREVNOSTI, SLOUŽÍ POUZE K IDENTIFIKACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

OMÍTKY

OMÍTKY TERACOVÉ - TVRDÉ, PROBARVENÉ VE HMOTĚ, KAMENICKY OPRACOVANÉ (uliční průčelí)

- celoplošné odstranění nepůvodní strukturální omítkoviny, povlaků a krust, lokální odstranění zcela poškozených částí
- odstranění případné koroze armatur, lepení odtržených částí, doplnění a vytmelení defektů terasových omítek
- provedení injektáže trhlin a kamenosochařská úprava vysprávek
- lokální barevná retuš, konzervace mist ohrožených vysokým působením vlhkosti

PODROBNÝ NAVRHOVANÝ POSTUP PRACÍ DLE TP-1 JE UVEDEN V RESTAURÁTORSKÉM ZÁMĚRU A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PROJEKTU

KAMENNÉ PRVKY

KAMENNÝ SOKL, VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ - světle šedá požárská žula

KAMENNÝ OBKLAD FASÁD, POLOSLOUPY, ŘÍMSY, BALUSTRÁDY A DALŠÍ ARCHITEKTONICKÉ PRVKY travertin - Dolní Lučky (přízemí), Hradiště pod Vrátnom (1.- 3. patro, balustrády 4.NP), Slovensko

- lokální odstranění nepůvodní strukturální omítkoviny, celoplošné odstranění povlaků a krust, vyčištění
- demontáže poškozených prvků, vyjmutí zkorodovaných kotev, celková či lokální náhrada zničených prvků replikami
- lokální konsolidace degradovaného materiálu, doplnění a vytmelení defektů, provedení injektáže trhlin a kamenosochařská úprava vysprávek
- zpětná montáž demontovaných prvků a replik
- lokální barevná retuš, konzervace mist ohrožených vysokým působením vlhkosti

PODROBNÝ NAVRHOVANÝ POSTUP PRACÍ DLE TP-2 JE UVEDEN V RESTAURÁTORSKÉM ZÁMĚRU A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PROJEKTU

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY - VIZ TABULKY PRVKŮ

bez označení — OPATŘENÉ KRYCÍM NÁTĚREM (okna, dveře)

- vysazení křídel, demontáž kování, odstranění poškozeného zasklení, zbytků tmelu
- odstranění nátěrů opálením, lokálně chemicky, obrušování, odmaštění, přebroušení, repase kování
- lokální doplnění degradovaných částí dřeva, doplnění a vytmelení defektů, přebroušení, v případě zjištění neopravitelných závad výroba repliky
- aplikace nátěrového systému dle barevného řešení, osazení repasovaného kování
- zpětná montáž demontovaných prvků a případných replik

PODROBNÝ NAVRHOVANÝ POSTUP PRACÍ DLE TP-3 A TP-4 JE UVEDEN V RESTAURÁTORSKÉM ZÁMĚRU A TECH. ZPRÁVĚ PROJEKTU

OPATŘENÉ LAZURNÍM NÁTĚREM - V BARVĚ DŘEVA (dveře hlavního a bočního vstupu, vjezdová vrata)

NAVRHOVANÝ POSTUP PRACÍ - celková revize, oprava a retuš poškozených míst, seřízení mechanických částí

KOVOVÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - VIZ TABULKY PRVKŮ

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY MĚĎĚNÉ (plechová krytina, oplechování říms, parapetů, okapní žlaby a svody, mřížky)

NAVRHOVANÝ POSTUP PRACÍ - očištění prvků, kontrola spojů a kotvení, oprava závad a výměna poškozených částí za kopie

BRONZOVÉ PRVKY (pamětní desky, štítky a tabulky)

PODROBNÝ NAVRHOVANÝ POSTUP PRACÍ DLE TP-6 JE UVEDEN V RESTAURÁTORSKÉM ZÁMĚRU A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PROJEKTU

OCELOVÉ PRVKY (vlajkové žerdi, mřížky a žaluzie) - různý odstin vrchního nátěru

OCELOVÉ MŘÍŽE A ZÁBRADLÍ - stávající / nové prvky

- demontáž prvků, odvoz do dílny, odstranění barevné adjustace a koroze, otryskání, očištění
- doplnění chybějících částí, repase stávajících,
- provedení antikorozní úpravy pozinkováním, barevná adjustace dle návrhu
- zpětná montáž repasovaných prvků nebo replik

PODROBNÝ NAVRHOVANÝ POSTUP PRACÍ DLE TP-5 JE UVEDEN V RESTAURÁTORSKÉM ZÁMĚRU A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PROJEKTU

OSTATNÍ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ (videokamery, vstupní systémy, hromosvody, osvětlení atd.)

OZNAČENÍ MÍST S VIDITELNÝMI VĚTŠÍMI PORUCHAMI NEBO POŠKOZENÍM FASÁDY

ROZSAH APLIKACE OCHRANNÝCH SYSTÉMŮ PROTI GRAFITTI, POKUD SE PROKÁŽE VHODNOST JEJICH POUŽITÍ

VYTIPOVANÁ MÍSTA PRO OCHRANU PROTI PTACTVU (hroty nebo lanka / sítě)

ODSTRANĚNÍ NEFUNKČNÍCH NEBO PŘELOŽENÍ VŠECH FUNKČNÍCH POVRCHOVĚ VEDENÝCH KABELŮ DO INTERIÉRU OBJEKTU

BAREVNÉ ŘEŠENÍ ZÁMEČNICKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE OVĚŘENO NA VZORCÍCH, KTERÉ PŘIPRAVÍ ZHOTOVITEL NA ZÁKLADĚ ODSTÍNŮ, VYBRANÝCH PROJEKTANTEM. VZORKY BUDOU PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ ORGÁNU PAMÁTKOVÉ PÉČE.



PROJEKTANT	Ing.arch. Jiří Linhart, Ing.arch. Eva Linhartová	fara PROJECT+ CONSULTING	
STAVEBNÍK	Univerzita Karlova Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1	SPOL. S R.O.	
AKCE	UK - FF - hlavní budova, náměstí Jana Palacha 1/2 - II.etapa **REKONSTRUKCE FASÁD A STŘECH**		
OBJEKT	Univerzita Karlova , Filozofická fakulta náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1 - Josefov	MĚŘÍTKO 1 : 100	POČET A4 10
OBSAH	**ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ** **FASÁDA DO NÁM. J. PALACHA** NÁVRH	STUPEŇ DPS	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4. 01
		DATUM 11/2016	