



UNIVERZITA
KARLOVA

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 k výběrovému řízení pod názvem:

„RUK – ÚVT – poskytování servisní podpory CISCO zařízení“

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zadávací útvar: Ústav výpočetní techniky

Dotaz:

Dobrý den,

při zpracování zadávací dokumentace výběrového řízení jsme našli nepřesnou specifikaci u zařízení, která uvádíme níže. Sériová čísla odkazují pouze na minoritní položku motherboardu a partnumber taktéž nekoresponduje se záznamem v Cisco databázi. Předpokládáme však, že záměrem je pokrýt celá zařízení Firewall. Přikládáme tedy označení PN a SN, o kterých si myslíme, že mají být správně. zařízení (modul) S/N Navrhovaná změna označení

ASA 5512-X FCH173472DY ASA5512-K9 FGL173740L7

ASA 5512-X FCH19447RTC ASA5512-K9 FGL19484045

ASA 5515-X FCH1714J1VU ASA5515-K9 FGL171441CK

ASA 5515-X FCH18157GZG ASA5515-K9 FGL181741XU

ASA 5545-X FCH18417CGW ASA5545-K9 FGL1846401K

ASA 5545-X FCH19257B38 ASA5545-K9 FGL192870FH

Odpověď:

Ano, záměrem zadavatele je pokrýt celá zařízení FireWall typu ASA 55xx. Po ověření skutečných sériových čísel předmětných zařízení zadavatel přijímá navrženou úpravu a zveřejňuje aktualizované znění Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace - Seznam servisovaných zařízení (jedná se o soubor „P1-seznam_zařízení-oprava.xls“).

V souvislosti s poskytnutím této dodatečné informace zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je vyznačena na profilu zadavatele.

V Praze dne 17. 6. 2019

Univerzita Karlova
Ing. Jakub Papírník v. r.
ředitel ÚVT