

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE LXXVII

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 77 ze dne 9. 2. 2023

(dále jen „Vysvětlení“)

Žádost č. 77 ze dne 6. 2. 2023:

Dotaz č. 1

V části MaR BF se neshoduje počet řídicích systémů s počtem rozváděčů. Také jejich značení není synchronizované. U části MaR CB také není úplná shoda. Vycházíme z toho, že každý ŘS má mít svůj vlastní rozváděč.

BF

ŘS	kpl		rozděč	pole
As 5BF1.1	1,000		RA.5BF1.1	2,000
As 5BF1.2	1,000		RA.5BF1.2	2,000
As 5BF2.1	1,000		RA.5BF2.1	2,000
As 5BF2.2	1,000		RA.5BF2.2	2,000
As 4BF1	1,000		RA.1CB1	1,000
As 1BF1	1,000		RA.01BF1	1,000
As 01BF1	1,000		RA.01BF2	1,000
As 01BF2	1,000			
As 01BF3	1,000		RA.4BF1	8,000
As 01BF4	1,000			

As 4BF2	1,000
---------	-------

As 3BF1	1,000
---------	-------

As 3BF2	1,000
---------	-------

As 2BF1	1,000
---------	-------

As 2BF2	1,000
---------	-------

As 1BF2	1,000
---------	-------

součet
ŘS

16

8



CB

ŘS	kpl
As 5CB1	1,000

As 4CB1 apod	4,000
--------------	-------

As 2CB1	1,000
---------	-------

As 01CB1	1,000
----------	-------

As 01CB2	1,000
----------	-------

As 01CB3	1,000
----------	-------

RA.1CB1	1,000
---------	-------

součet ŘS

10

rozváděč	pole
RA.5CB1	2,000

RA.1CB1	1,000
---------	-------

RA.01CB1	1,000
----------	-------

RA.01CB2	1,000
----------	-------

RA.01CB3	1,000
----------	-------

RAC	1,000
-----	-------

RA.4CB1 apod	5,000
-----------------	-------

-	
---	--

Prosíme o narovnání ve výkaze výměr a to jak v části zakázka, tak i zakázka DI u obou budov.

Informace zadavatele k dotazu č. 1:

V revizi R30 Soupisů prací s výkazem výměr, které jsou přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 76 ze dne 8. 2. 202, jsou upravené položky pro rozvaděče.

Disproporce mezi počtem řídicího systému (As) a počtem polí rozvaděčů je způsobena tím, že některé velké rozvaděče mají dvě pole na jeden řídicí systém.

Níže rozepsáno:

Budova CB

řídící stanice	ks	rozvaděč	ks	
As5CB1	1	RA.5CB1	1	jeden rozvaděč dvě pole
As 4CB1 (As 4CB2 <u>As</u> 3CB1 As 3CB2)	4			
		RA 4CB1 (<u>R</u> 4CB2 RA 3CB1 RA 3CB2 RA 2CB1)	5	
As 2CB1	1			
As01CB1	1	RA01CB1	1	
As01CB2	1	RA01CB2	1	
As01CB3	1	RA01CB3	1	
As1CB1	1	RA.1CB1	1	
CELKEM	10As		10x ROZVADĚČ	
		RAC	bez As	

Budova BF

<u>řídící stanice</u>	<u>ks</u>	<u>rozvaděč</u>	<u>ks</u>	
As5BF1.1	1	RA.5BF1.1	1	jeden rozvaděč dvě pole
As5BF1.2	1	RA.5BF1.2	1	jeden rozvaděč dvě pole
As5BF2.1	1	RA.5BF2.1	1	jeden rozvaděč dvě pole
As5BF2.2	1	RA.5BF2.2	1	jeden rozvaděč dvě pole
		RA.1CB1	0	zrušen
As4BF1	1			
		RA.4BF1 RA.4BF2 RA.3BF1 RA.3BF2 RA.2BF1 RA.2BF2 RA.1BF1 RA.1BF2	8	
As 1BF1	1			
As01BF1	1	RA01BF1	1	
As01BF2	1	RA01BF2	1	
As01BF3	1	RA.01BF3	1	
As01BF4	1	RA.01BF4	1	
As 4BF2	1			
As 3BF1	1			
As 3BF2	1			
As 2BF1	1			
As 2BF2	1			
As 1BF2	1			
CELKEM	16As		16x rozvaděč	

Praha dne dle elektronického podpisu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek

(podepsáno elektronicky)