

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 79

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 79 ze dne 13. 2. 2023

(dále jen „Vysvětlení“)

Žádost č. 79 ze dne 8. 2. 2023:

Dotaz č. 1

Zapojení servopohonů VZT v systému MaR

V revizi Soupisu prací pro objekt BF, označené jako R27, byly v kapitole MaR v části A.1B.4.7.1.03: Servopohony odstraněny tyto položky:

Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických klapek provedení Ex

- velikost klapky až cca 2 - m2
- krouticí moment 10 Nm
- napájecí napětí AC/DC 24 V
- ovládání: spojitě DC 0 ... 10 V,
zpětné / hlášení polohy DC 2 ... 10 V

V této položce bylo původně uvedeno 487 ks pohonů, ale i když nejsou samotnou dodávkou MaR, musí je profese MaR osadit a napojit do systému. Kde se nyní s touto činností uvažuje?

Jsme přesvědčeni, že by zde měla zůstat položka ozn. jako montáž (tedy bez dodávky), kterou je nutné pro celkovou funkci MaR zachovat.

Informace zadavatele k dotazu č. 1:

Do revize R31 Soupisu prací s výkazem výměr BF, který je přílohou tohoto Vysvětlení, je doplněna položka pro MaR – napojení pohonů regulátoru průtoku.

Přílohy:

230210_MEP2_BF_Soupis_praci_R31.xls

Dotaz č. 2

Betonové konstrukce

Dle Technické zprávy část ARCH na str. 6/53 je uvedeno: Pohledový beton je ponechán v přirozené struktuře a světlé barevnosti při použití bílých portlandských cementů. Z textu ani předaného výkazu výměr není jednoznačně zřejmé, pro jaký rozsah betonů tento požadavek na použití bílých cementů platí, tj. zda se jedná pouze o konstrukce v exteriéru, nebo platí i pro vnitřní pohledové betony. Žádáme o upřesnění.

Informace zadavatele k dotazu č. 2:

Opraveno na: Pohledový beton je ponechán v přirozené struktuře a barevnosti – zrušeno použití bílých portlandských cementů.

Opraveno v revizi R04 technické zprávy AST - D.1.1_01_001, která je přílohou tohoto Vysvětlení.

Příloha:

D.1.1_01_001_TZ_R04.pdf

Dotaz č. 3

Betonové konstrukce

K položkám č. 321 kapitoly STR.13: Střecha nad garáží 1.PP – pochozí plochy dlažba (nezateplená) a pol. č. 336 kapitola STR.14: Střecha nad garáží 1.PP – pochozí plochy dlažba - zateplení nad 1PP není ve výkazu uvedena položka „Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari“. V rozporu s tím v kapitole STR.14: Střecha nad garáží 1.PP – pochozí plochy dlažba – zateplení nad 1PP tato položka uvedena je. Odlišný přístup ve struktuře položek u identických konstrukcí svádí k chybnému cenění. Žádáme o doplnění. (Objekt CB)

Informace zadavatele k dotazu č. 3:

Opraveno v revizi R31 Soupisů prací s výkazem výměr, které jsou přílohou tohoto Vysvětlení, kde je pro skladbu STR.13 doplněna položka pro výztuž.

Příloha:

230210_MEP2_CB_Soupis_praci_R31.xls

230210_MEP2_BF_Soupis_praci_R31.xls

Dotaz č. 4

Betonové konstrukce

Položka č. 409 Zed' tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění obsahuje chybný popis. Dle dokumentu D.1.1_01_701_Skladby konstrukcí se jedná o konstrukci tl. 200 mm. Žádáme o opravu.

Informace zadavatele k dotazu č. 4:

Opraveno v revizi R31 Soupisů prací s výkazem výměr, které jsou přílohou tohoto Vysvětlení.

Příloha:

230210_MEP2_CB_Soupis_praci_R31.xls

230210_MEP2_BF_Soupis_praci_R31.xls

Dotaz č. 5

Betonové konstrukce

Ve výkazu výměr objektu CB jsme objevili následující chyby:

- Položka č. 1289 Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 XC1 a položky č. 1357 Schodiště Gastro – monolitické výstupní rameno resp. 1358 SCH.ATRIUM- monolitické výstupní rameno zřejmě obsahují stejnou konstrukci, jejich umístění do různých částí rozpočtu považujeme za matoucí. Doporučujeme sjednotit.
- Současně jsme pro konstrukci mezipodesty Schodiště GASTRO resp. Schodiště ATRIUM v 1NP nenašli vhodné položky pro ocenění betonu, bednění podpěrné konstrukce a výztuže.
- Zároveň chybí vhodné položky, kterým by bylo možné přiřadit zábradelní zídky Schodiště ATRIUM (beton, bednění, výztuž)

Informace zadavatele k dotazu č. 5:

Původně bylo schodiště položky č. 1357 považováno za prefabrikované. Upraveno bylo revizí R08. Přesouvání položek na listu Zakázka není možné pro zachování řádkování. Položka by se musela zrušit a přidat na novém listě. To je také matoucí, proto zachováváme tak, jak je.

Mezipodesty jsou vykázány jako součást schodišťového ramene, takže tyto konstrukce podchycují položky č. 1289-1294.

Zábradelní konstrukce jsou vykázány v položce č. 1320 Nosná zeď ze ŽB tř. 30/37 XC1 bez výztuže.

Příloha: bez přílohy

Dotaz č. 6

Betonové konstrukce

Žádáme o vysvětlení, co je obsahem položky Nosná zeď ze ŽB tř. C25/30 XC1 bez výztuže. V předané PD se tato třída betonu u stěn nevyskytuje.

Informace zadavatele k dotazu č. 6:

Opraveno v revizi R31 Soupisů prací s výkazem výměr, které jsou přílohou tohoto Vysvětlení – všechny stěny jsou tř. C30/37.

Příloha:

230210_MEP2_CB_Soupis_praci_R31.xls

230210_MEP2_BF_Soupis_praci_R31.xls

Zadavatel poskytuje dodavatelům aktuální seznam dokumentace:

230210_BA_Mephared_DPS_Seznam dokumentace_VFVI-045

Ostatní přílohy viz výše u jednotlivých dotazů.

Praha dne dle elektronického podpisu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek

(podepsáno elektronicky)