

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ:

UK KAM, KOLEJ HOSTIVAŘ – DODÁVKA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY, PROVOZOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SÍTÍ, ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Zadavatel: Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Sídlo: Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6
IČO: 00216208

Žádost o vysvětlení:

- a) Existuje dokumentace stávajícího stavu systému vytápění a ohřevu TV? Případně žádáme o její předložení.
- b) Existuje dokumentace stávajícího stavu rozvodů el. energie, infrastruktury a umístění elektroměrů a jističů? Případně žádáme o její předložení.
- c) Je zpracována PD na rekonstrukci VS? Žádáme její předložení.
- d) Z čeho vychází ZD při definování nového řešení VS – 3x výměník 1 500 kW pro ÚT, 2x výměník 300 kW pro TUV, 2 x AKU nádrž 5 000 l pro TUV?
- e) S ohledem na velikost 5 000 l zásobníků s jakou uvažuje zadavatel transportní cestou?
- f) Je možnost při dodržení celkového objemu akumulace TUV (10 000 l) uvažovat s vícero menšími zásobníky?
- g) Měla by se rekonstrukce (včetně systému MaR) týkat také PS v objektech bytových domů a objektu Hochtief?
- h) Kde v rámci VS začíná majetek KU, resp. kde je zařízení ještě Pražské teplařenské, a.s.?
- i) Má se rekonstrukce týkat také topného uzlu (R/S) pro SOU?
- j) Ve VS jsou měřiče tepla, které využívá SOU, je potřeba je v rámci rekonstrukce zachovat?

Vysvětlení, změna či doplnění č. 2

Ad a) Neexistuje, resp. nemáme ji k dispozici.

Ad b) Neexistuje, resp. nemáme ji k dispozici.

Ad c) PD pro rekonstrukci VS zpracována není a ani být nemůže – její základní koncept je předmětem nabídky a zpracování součástí plnění koncese.

Ad d) Zadavatel vycházel z doporučení technického poradce TCG na nejvhodnější technické řešení.

Ad e) Transportní cesta bude vyžadovat stavební přípravu. Ve výklenku na konci VS není nad stropem budova, ale chodník a lze v tomto místě vytvořit dostatečný montážní prostup v rámci rekonstrukce VS.

Ad f) Ano.

Ad g) PS ve zmíněných objektech není ve vlastnictví UK, ale je řízena centrální MAR. Takže rekonstrukce se těchto objektů netýká, ale bude nutné je připojit na novou MaR.

- Ad h) Majetek UK začíná napojením k pátevní síti Pražské teplárenské a.s. v šachtě na ulici plk. Mráze.
Ad i) Rozdělovač/Sběrač , patří již k budově takže se ho rekonstrukce týkat nebude.
Ad j) Ano.

V Praze dne 23.1.2019

CGB - Consult, s.r.o.
Pod Děkanou 435/27
147 00 Praha 4 - Podolí
IČO: 25100921, DIČ:CZ25100921

Ing. Jan Chalupa, CSc.

CGB-Consult, s.r.o.

z pověření zadavatele