


Věc: Vyjádření k PD dle žádosti č.j. 2018/150 o úpravě povrchu v okolí parkovacího automatu při realizaci nového chodníku v ul. Opletalova č.p. 985/47 a č.p. 986/49 k.ú. Nové Město v rámci rekonstrukce a dostavby budovy Filozofické fakulty UK

Společnost Eltodo a.s. zajišťuje pro Technickou správu komunikací a.s. správu parkovacích automatů v hl.m.Praze. Dle Vaší žádosti Vám zasíláme souhlas s úpravou povrchu v okolí parkovacího automatu (dále jen PA) podmíněný splněním níže uvedených podmínek:

- Pata těla PA bude umístěna v úrovni konečné povrchové úpravy okolí PA (typicky chodník); v odůvodněných případech, jako jsou mírné nerovnosti povrchu, s možnou tolerancí cca 10mm pod úroveň okolního povrchu. V případě chodníku ve sklonu musí být dodržena maximální výška ovládacích prvků PA nad povrchem chodníku – viz obr.níže.



ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010 / 14, 142 00 Praha 4
Tel.: +420 261 341 111, Fax.: +420 261 710 669, www.eltodo.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573, den zápisu 6. 5. 1992

IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK: 115017363/0300



- Je nepřipustné, aby byla pata těla PA umístěna nad úroveň okolního terénu, tj. tak, že mezi ním a konečnou zemní úpravou zůstane viditelný otvor.
- Nesmí být změněno prostorové umístění ani orientace čela PA (ovládací prvky).
- Na obou stranách paty těla PA jsou oválné odvodňovací otvory. Jestliže bude základ PA umístěn ve svahu nebo výrazně nerovném terénu, je nutné, aby minimálně jeden z těchto otvorů zůstal nad úrovní konečné povrchové úpravy.

Případný posun základu PA, nutný pro splnění výše uvedených podmínek, provede stavebník po domluvě s vedoucím Střediska parkovací zóny, Eltodo, a.s. (David Jarolímek). Pro posun základu PA je nutná demontáž a zpětná montáž PA našimi technikami. Veškeré náklady s tím spojené jdou na vrub stavebníka. Dále pak stavebník nese veškeré náklady za případné škody na patě těla a PA způsobené jeho stavební činností. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření vlastníka PA.

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517

-101-

David Jarolímek
vedoucí Střediska parkovací zóny

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4

Mobil: +420 702 196 363
E-mail: jarolimekd@eltodo.cz

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010 / 14, 142 00 Praha 4
Tel.: +420 261 341 111, Fax.: +420 261 710 669, www.eltodo.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573, den zápisu 6. 5. 1992
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK: 115017363/0300