

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 44

podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

| | |
|------------------|---|
| Název zadavatele | Univerzita Karlova |
| IČO | 00216208 |
| Adresa sídla | Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1 |

Identifikační údaje veřejné zakázky

| | |
|------------------------------|---|
| Název veřejné zakázky | UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum |
| Druh a režim veřejné zakázky | Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v nadlimitním režimu |
| Profil zadavatele | https://zakazky.cuni.cz/ |
| Evidenční číslo ve VVZ | Z2023-018663 |

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. Toto písemné vysvětlení, změna a/nebo doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Žádost č. 1 ze dne 12. 09. 2023

Dotaz poř. č. 413:

D.1.4h – Osvětlení – nefunkční vzorce/propojení:

Dotaz:

Na nově upravovaném listu „1. D.1.4h – Osvětlení“, který byl revidován v rámci R04 jsme našli položky, jejichž celková cena se nesčítá do položky „Náklady soupisu celkem“ (v aktuální verzi výkazu R04 se nachází na řádce č. 125) a tím pádem pak ani do dalších, nadřazených sum a rekapitulací. Namátkovou kontrolou jsme zjistili, že se jedná primárně o nově doplněné (a tudíž zeleně podbarvené) položky. Konkrétně se do výše uvedené celkové sumy nepropisují celkové ceny například následujících, nově doplněných, položek č. 200; 203; 204; 205; 206; 207 a 208. Žádáme tedy tímto Zadavatele o kontrolu výše uvedeného listu výkazu a o opravu vzorců/vazeb tak, aby všechny položky, určené k ocenění, měly svou celkovou cenu započtenou do položky „Náklad soupisu celkem“.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že Ve VV REV05 budou vzorce v tomto listu opraveny.

Žádost č. 2 ze dne 12. 09. 2023**Dotaz poř. č. 414:**

VV, list BCA D.3 - SO 01 - Archite...

V rámci oddílu 766 Konstrukce truhlářské jsou vykázány dveře D.I.49.e, D.I.49.h, D.I.65, D.I.75 a ty samé položky jsou vykázány i v oddíle 767 Konstrukce zámečnické.

Dle našeho názoru jsou položky zdvojeny.

D 766 Konstrukce truhlářské

| | | | | | | | | |
|------|---|-------------|---|-----|-------|--|------|----------------------------|
| 1474 | K | 766-DID037a | D.I.49.e - Interiérové dveře 900x2100 mm | kus | 2,000 | | 0,00 | nová pol. R3, revize PD |
|------|---|-------------|---|-----|-------|--|------|----------------------------|

Poznámka k položce:

AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

502_BCA_TABULKA INT. DVERI

P

502_BCA_TABULKA INT.
DVERI_rozsirena

502_BCA_TABULKA INT.
DVERI_SUTEREN

VV

2 2,000

VV

Součet 2,000

| | | | | | | | | |
|------|---|-------------|---|-----|-------|--|------|----------------------------|
| 1475 | K | 766-DID037b | D.I.49.h - Interiérové dveře 900x2100 mm | kus | 1,000 | | 0,00 | nová pol. R3, revize PD |
|------|---|-------------|---|-----|-------|--|------|----------------------------|

Poznámka k položce:

AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

502_BCA_TABULKA INT. DVERI

P

502_BCA_TABULKA INT.
DVERI_rozsirena

502_BCA_TABULKA INT.
DVERI_SUTEREN

VV

1 1,000

VV

Součet 1,000

| | | | | | | | | |
|------|---|-------------|---|-----|-------|--|------|----------------------------|
| 1476 | K | 766-DID037c | D.I.65 - Interiérové dveře 900x2100 mm | kus | 1,000 | | 0,00 | nová pol. R3, revize PD |
|------|---|-------------|---|-----|-------|--|------|----------------------------|

Poznámka k položce:

AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

P

502_BCA_TABULKA INT. DVERI

502_BCA_TABULKA INT.
DVERI_rozsirena

| | | |
|----|---------------|--------------|
| VV | 1 | 1,000 |
| VV | Součet | 1,000 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------------|---|-----|-------|--|------|-------------------------|
| 1477 | K | 766-DID037d | D.I.75 - Interiérové dveře 1000x2100 mm | kus | 1,000 | | 0,00 | nová pol. R3, revize PD |
|------|---|-------------|---|-----|-------|--|------|-------------------------|

D 767 Konstrukce zámečnické

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|-----------------------------|
| 847 | K | 767-DI077 | D.I.49.e - Vnitřní dveře 900 x 2100 mm, vč. příslušenství | kus | 2,000 | | 0,00 | změna R3, výměra, revize PD |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|-----------------------------|

P *Poznámka k položce:*

AS 4_01_500 VÝPISY VÝROBKŮ

| | | |
|----|---|-------|
| VV | 2 | 2,000 |
|----|---|-------|

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|--|
| 848 | K | 767-DI078 | D.I.49.h - Vnitřní dveře 900 x 2100 mm, vč. příslušenství | kus | 1,000 | | 0,00 | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|--|

P *Poznámka k položce:*

AS 4_01_500 VÝPISY VÝROBKŮ

| | | |
|----|----------|-------|
| VV | "2.PP" 1 | 1,000 |
|----|----------|-------|

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|-------|--|------|--|
| 856 | K | 767-DI087b | D.I.65 - Vnitřní dveře 800 x 2100 mm, vč. příslušenství | kus | 1,000 | | 0,00 | |
|-----|---|------------|---|-----|-------|--|------|--|

P *Poznámka k položce:*

AS 4_01_500 VÝPISY VÝROBKŮ

| | | |
|----|----------|-------|
| VV | "2.PP" 1 | 1,000 |
|----|----------|-------|

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|-------|--|------|--|
| 869 | K | 767-DI087j | D.I.75 - Vnitřní dveře 1000x2100 mm, vč. příslušenství | kus | 1,000 | | 0,00 | |
|-----|---|------------|--|-----|-------|--|------|--|

P *Poznámka k položce:*

AS 4_01_500 VÝPISY VÝROBKŮ

| | | |
|----|----------|-------|
| VV | "2.PP" 1 | 1,000 |
|----|----------|-------|

Odpověď zadavatele:

Položky č. 847, 848, 856 a 869 budou ve VV REV05 zrušeny.

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|-----------------------|
| 847 | K | 767-DI077 | D.I.49.e - Vnitřní dveře 900 x 2100 mm, vč. příslušenství | kus | 2,000 | | 0,00 | zrušeno R5, dotaz 414 |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|-----------------------|

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|-----------------------|
| 848 | K | 767-DI078 | D.I.49.h - Vnitřní dveře 900 x 2100 mm, vč. příslušenství | kus | 1,000 | | 0,00 | zrušeno R5, dotaz 414 |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|-----------------------|

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|-------|--|------|-----------------------|
| 856 | K | 767-DI087b | D.I.65 - Vnitřní dveře 800 x 2100 mm, vč. příslušenství | kus | 1,000 | | 0,00 | zrušeno R5, dotaz 414 |
|-----|---|------------|---|-----|-------|--|------|-----------------------|

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|-------|--|------|-----------------------|
| 869 | K | 767-DI087j | D.I.75 - Vnitřní dveře 1000x2100 mm, vč. příslušenství | kus | 1,000 | | 0,00 | zrušeno R5, dotaz 414 |
|-----|---|------------|--|-----|-------|--|------|-----------------------|

Dotaz poř. č. 415:

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---|----|-------|--|--|--|
| 527 | K | 71412101R115 | PA16 - solitérní akustický podhled tl. 40 mm, v laboratořích s povrchem nenasákavým, odolným proti dezinfekčním prostředkům, dodávka a montáž, specifikace dle PD | m2 | 7,500 | | | |
|-----|---|--------------|---|----|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|----|-------|--|--|------------------------------------|
| 536 | K | 714-AKU001 | PO.A.05 - Akustické lokální prvky zavěšené nad prostorem recepcce, specifikace dle PD, dodávka a montáž | m2 | 7,500 | | | změna R3, m.j. + výměra, revize PD |
|-----|---|------------|---|----|-------|--|--|------------------------------------|

Dle názoru subdodavatele jsou pol. 527 a 536 duplicitní

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---|----|--------|--|--|--|
| 530 | K | 71412101R118 | PA20 - mobilní příčka, dodávka a montáž, specifikace dle PD | m2 | 31,400 | | | |
|-----|---|--------------|---|----|--------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|-------|--|--|--|
| 549 | K | 714-AKU011 | OV.19 - Akustická posuvná dělicí stěna kavárna | kus | 1,000 | | | |
|-----|---|------------|--|-----|-------|--|--|--|

Dle názoru subdodavatele jsou pol. 530 a 549 duplicitní

Odpověď zadavatele:

Položky č. 527 a 530 budou v VV REV05 zrušeny.

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---|----|-------|--|------|-----------------------|
| 527 | K | 71412101R115 | PA16 - solitérní akustický podhled tl. 40 mm, v laboratořích s povrchem nenasákavým, odolným proti dezinfekčním prostředkům, dodávka a montáž, specifikace dle PD | m2 | 5,000 | | 0,00 | zrušeno R5, dotaz 415 |
|-----|---|--------------|---|----|-------|--|------|-----------------------|

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---|----|--------|--|------|--------------------------|
| 530 | K | 71412101R118 | PA20 - mobilní příčka, dodávka a montáž, specifikace dle PD | m2 | 31,400 | | 0,00 | zrušeno R5, dotaz 415 |
|-----|---|--------------|---|----|--------|--|------|--------------------------|

Další informace zadavatele:

S ohledem na charakter a obsah tohoto vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel předem oznamuje, že v následujícím týdnu provede úpravu zadávacích podmínek, na jejímž základě bude v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodloužena lhůta pro podání nabídek. Toto prodloužení bude činit nejméně 30 dnů.

Přílohy: *Bez příloh*

Za zadavatele:

Mgr. Jan Lašmanský LL.M., advokát
(podepsáno elektronicky)