





LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	VÝŠKA m	POVRCHY		
				PODLAHA	STĚNY	STROP
B.001	GARÁŽE	688,69	3,00	POLYURETANOVÁ STĚRKA	MALBA	MALBA
B.002	SCHODIŠTĚ	13,97	-	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	MALBA
B.003	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,71	-	BEZPRAŠNÝ NÁTER	BEZPRAŠNÝ NÁTER	-
B.004	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,71	-	BEZPRAŠNÝ NÁTER	BEZPRAŠNÝ NÁTER	-
B.005	NEOSAZENO	-	-	-	-	-
B.006	STROJOVNÁ SKLAD	21,11	3,00	EPOXIDOVÝ NÁTER	MALBA	MALBA
B.007	SKLAD DKP KUCHYNÍ	10,72	3,00	EPOXIDOVÝ NÁTER	MALBA	MALBA
B.008	SKLAD	17,13	3,00	EPOXIDOVÝ NÁTER	MALBA	MALBA
B.009	SKLAD ÚKLIDOVÝCH STROJŮ	16,71	3,00	EPOXIDOVÝ NÁTER	MALBA	MALBA
B.010	RAMPA	269,74	-	-	FASÁDNÍ NÁTER	FASÁDNÍ NÁTER
B.011	CHODBA	5,90	3,00	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	MALBA
B.012	SKLAD	17,33	3,00	EPOXIDOVÝ NÁTER	MALBA	MALBA
J.B.01	ŠACHTA BUDOVY B	1,43	-	BEZPRAŠNÝ NÁTER	BEZPRAŠNÝ NÁTER	BEZPRAŠNÝ NÁTER
J.B.02	ŠACHTA BUDOVY B	2,41	-	BEZPRAŠNÝ NÁTER	BEZPRAŠNÝ NÁTER	BEZPRAŠNÝ NÁTER
C.001	GARÁŽE	649,15	3,00	POLYURETANOVÁ STĚRKA	MALBA	MALBA
C.001a	ŠACHTA	1,10	-	HYDROIZOLAČNÍ NÁTER	HYDROIZOLAČNÍ NÁTER	-
C.001b	ŠACHTA	1,21	-	HYDROIZOLAČNÍ NÁTER	HYDROIZOLAČNÍ NÁTER	-
C.002	SKLAD	9,96	3,00	EPOXIDOVÝ NÁTER	MALBA	MALBA
C.003	SKLAD	6,81	2,98	EPOXIDOVÝ NÁTER	MALBA	MALBA
C.004	VRÁTNICE	6,77	2,98	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	MALBA
C.005	SCHODIŠTĚ	17,37	-	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	MALBA
C.006	PŘEDSÍN WC	2,96	2,50	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SOK-MALBA
C.007	WC	1,74	2,50	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SOK-MALBA
C.008	CHODBA	20,24	2,70	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV	MALBA
C.009	STROJOVNÁ VÝTAHU	3,10	2,70	STÁVJANCI NÁTER - BEZ ÚPRAV	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV	MALBA
C.010	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,10	-	STÁVJANCI NÁTER - BEZ ÚPRAV	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV	-
C.011	SKLAD ŠPINÁVĚHO PRADLA	9,61	2,70	STÁVJANCI PVC - BEZ ÚPRAV	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV	MALBA
C.012	SKLADY HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	57,23	2,70	STÁVJANCI PVC - BEZ ÚPRAV	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV	MALBA
C.013	SKLAD ČISTĚHO PRADLA	8,26	2,70	STÁVJANCI PVC - BEZ ÚPRAV	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV	MALBA
C.014	SKLAD DKP	7,63	2,70	STÁVJANCI PVC - BEZ ÚPRAV	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV	MALBA
C.015	SKLAD ČIST. PROSTŘEDKŮ	10,01	2,70	STÁVJANCI PVC - BEZ ÚPRAV	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV	MALBA
C.016	CHODBA	44,93	2,70	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	MALBA
C.017	CHODBA	19,00	2,70	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	MALBA
C.017a	CHODBA	10,58	2,70	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	MALBA
C.018	STROJOVNÁ VZT	23,08	2,70	EPOXIDOVÝ NÁTER	MALBA	MALBA
C.019	VELKÁ KOMORA	36,02	2,40	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	HLADKÝ SOK-MALBA
C.020	CHODBA, ŠATNA	9,98	2,70	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	MALBA
C.021	MALÁ KOMORA (ZPRAC. FILMŮ)	11,35	2,40	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	HLADKÝ SOK-MALBA
C.022	FILTR	4,63	2,40	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	HLADKÝ SOK-MALBA
C.023	MALÁ KOMORA (ZVĚTŠOVÁNÍ)	7,91	2,40	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	HLADKÝ SOK-MALBA
C.024	MALÁ KOMORA (ZVĚTŠOVÁNÍ)	7,54	2,40	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	HLADKÝ SOK-MALBA
C.025	POSTPROCES. ARCHIV	21,46	2,40	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	HLADKÝ SOK-MALBA
C.026	SKLAD	12,11	2,50	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	HLADKÝ SOK-MALBA
C.027	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,13	-	BEZPRAŠNÝ NÁTER	BEZPRAŠNÝ NÁTER	-
C.028	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,97	-	BEZPRAŠNÝ NÁTER	BEZPRAŠNÝ NÁTER	-
C.029	DÍLNA	27,95	2,70	EPOXIDOVÝ NÁTER	MALBA	MALBA
C.030	SKLAD	16,05	2,70	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	MALBA
C.031	SKLAD IT	34,83	2,70	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	MALBA
C.032 A	ŽALOŽNÍ ZDROJ UPS	14,47	2,60	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	MALBA
C.032 B	POŽÁRNÍ ROZVODNA	7,35	2,60	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	MALBA
C.033	SERVIROVNÁ FSV	26,12	2,60	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	AKUSTICKÝ LEPENÝ POHLED
C.034	SERVIROVNÁ RUK	37,23	2,60	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	AKUSTICKÝ LEPENÝ POHLED
C.035	DIESELAGREGÁT	22,09	2,65	POLYURETANOVÁ STĚRKA	MALBA	AKUSTICKÝ LEPENÝ POHLED
C.036	SCHODIŠTĚ	17,68	-	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	MALBA
C.037	NEOSAZENO	-	-	-	-	-
C.038	KOTELNA	110,07	3,40	EPOXIDOVÝ NÁTER	MALBA	MALBA
C.039	CHODBA	8,84	2,70	EPOXIDOVÝ NÁTER	MALBA	MALBA
C.040	NN ROZVODNA UŽIVATELE	9,61	2,70	EPOXIDOVÝ NÁTER	MALBA	MALBA
C.041	VN NN ROZVODNA	10,34	2,70	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV
C.042	TRAFO UŽIVATELE	5,32	2,70	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV
C.043	TRAFO PRE	4,90	2,70	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV	STÁVJANCI - BEZ ÚPRAV
C.044	TRANSPORTNÍ ŠACHTA PRO TRAFO	4,32	-	EPOXIDOVÝ NÁTER	BEZPRAŠNÝ NÁTER	-
C.045	REGULACE PLYNU, VODOMĚR M.	6,88	2,70	EPOXIDOVÝ NÁTER	MALBA	MALBA
C.046	PŘEDSÍN HUP	7,03	2,70	EPOXIDOVÝ NÁTER	MALBA	MALBA
C.047	CHODBA TFS	22,00	2,70	EPOXIDOVÝ NÁTER	MALBA	MALBA
C.048	SHZ-INER GAS	6,10	2,60	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	MALBA
C.049	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,67	2,60	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA
C.050	MÍSTNOST ZZT	14,52	2,60	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	MALBA
C.051	CHODBA	5,23	2,50	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	MALBA	HLADKÝ SOK-MALBA
C.052	PŘEDSÍN WC ŽENY	4,30	2,50	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SOK-MALBA
C.053a	WC ŽENY	1,67	2,50	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SOK-MALBA
C.052b	SPRCHA ŽENY	1,66	2,50	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SOK-MALBA
C.053	PŘEDSÍN WC MUŽI	3,25	2,50	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SOK-MALBA
C.053a	WC MUŽI	1,67	2,50	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SOK-MALBA
C.053b	SPRCHA MUŽI	1,70	2,50	KAUKČUKOVÁ KRYTINA	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SOK-MALBA
C.054	TRANSPORTNÍ ŠACHTA S VÝTAHOVOU PLOŠNOU	4,60	-	BEZPRAŠNÝ NÁTER	BEZPRAŠNÝ NÁTER	-
J.C.01	ŠACHTA BUDOVY C	4,46	-	BEZPRAŠNÝ NÁTER	BEZPRAŠNÝ NÁTER	BEZPRAŠNÝ NÁTER
J.C.02	ŠACHTA BUDOVY C	0,92	-	BEZPRAŠNÝ NÁTER	BEZPRAŠNÝ NÁTER	BEZPRAŠNÝ NÁTER
CELKEM 1. PP		2 530,30				

LEGENDA PRVKŮ



TYPY ŽIDLÍ:



POZNÁMKY

- UKAŽTEJMI KANCELÁŘSKÝ STOL VE VÝTYPKÁCH NA JEJEDMÍSTNÝ A/BO ZÁSUVOVÝ MOBILNÍ KONTAINER (N= 133) POD STOLEM, N=51 STOLNÍ LAMPKA (5-103) NA STOLE, ŽOLE (17) DE VÝKRESU V KÁŽDEJ KANCELÁŘI (MÍSTNOSTI) BUDU 1% OPADÁVOKÝ KÓ= 0-102)
- NAD KÁŽDEJMI KANCELÁŘSKÝMI STOLY SE STÁNÝ BUDU NÁSTĚNNÝ PŘEVZ. S POLETEM, OBK. ADEM D. V STROPU A NÁSTĚNNÝ V. NEJAZNĚJŠÍ (N= 132) NEJEDNĚJŠÍ UVEDENÉ V JEJEDMÍSTNÝ. JINAK
- POD POLE D. NAD STOLY (N=32) JE NUTNÁ STAVBA PŘÍPRAVNOST PŘED OMIŠTĚNÍ PŘÍČKY PRO OMIŠTĚNÍ SKRYTÝCH TĚD)
- UKAŽTEJMI KANCELÁŘSKÝ STOL V PROSTORU SRAŽENÉHO S PROTĚJŠÍM STOLEM JE KRYCÍ PARAVÁN N=33)
- ATYPICKÉ ROZMĚRY TVARU STOLU (ZKRAČENÉ DESKY, VÝŽEY V DESKÁCH APOD.) JSOU OZNAČENY VE VÝKRESU, KONSTRUKČNÍ SK. OPODVÁJA TVOPEVNÝ PRVKU
- ATYPICKÉ ROZMĚRY ŠKŘÍNI (SNÍŽENÍ A POGLEDU, DORČEY D. OBK. APOD.) JSOU OZNAČENY VE VÝKRESU, KONSTRUKČNÍ SKŘÍNI OPODVÁJA TVOPEVNÝ PRVKU
- KÁŽDEJ SEMNÁRNÍ ZÁSEKADÍ MÍSTNOSTI BUDU 1% OPADÁVOKÝ KÓ= 0-102), V KÁŽDE VÝŽEY POSLUCHÁNÍ/AULE BUDOU 1% OPADÁVOKÝ KÓ= 0-102) DE VÝKRESU
- KÁŽDE CHODBE V KÁŽDEM PODLAŽÍ V JEDNOTLIVÝCH BUDOVBÁCH BUDOU NÁDŠY NA TRÍDEJŮ APOD. N= 103)
- KAŽDÝ VÝŽEY POD KANCELÁŘI A SEMNÁRNÍ MÍSTNOSTI MOU DVĚRÍ VELKÝCH POKOSKÝCH PŘÍČKÁCH BUDU OZNAČEN DRAMOVANÝMI OVIETI (116, 117) JE NUTNÁ STAVBA PŘÍPRAVNOST, POKOU JSOU PRVKY OSAZENY NA SOK PŘÍČEK, JE NUTNÉ PROVĚST ZESÍLENÍ SK PODKONSTRUKCE
- POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- VEŠKERÉ VYBAVENÍ PROSTORU S OZNAČENÍM "BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA" MUSÍ BÝT V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PROVĚDENO Z NEHOŘLAVÝMI MATERIÁLI, CELKOVÉ NAHOULÉ POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ PROSTORU NESMÍ PŘEKROČIT MAX. 5,0 kg/m²

REVIZE 02

- ÚPRAVA VYBAVENÍ FOTOKOMOR C019, C021, C023 A C024 - ZMĚNA T114, T115 NA NEREZOVÉ VANY, DOPLNĚNÍ STOLU N110
- ZMĚNA BAREVNOSTI MATERIÁLU SKŘÍŇEK (T118)

[illegible]