

Akce : Výstavba internátu VŠP ÚV KSČ
Praha 6 - Vokovice

Investor : VHMP - VÚS Praha

Generální projektant : Vojenský projektový ústav Praha
Jindřišská ul.

zak.č. VPÚ : 790/40 - 6

stupeň : PP

projektant : PO PVÚ ČVUT Praha 6

zak.č. PVÚ ČVUT : 04 003/03/017

Protipožární zabezpečení

DOKUMENTACE
SKUTEČNÉHO
STAVU

Technické zpráva

KONSTRUKTIVA Praha

státní podnik
Aleš Šimánek
Výstavba Internátů 117
PRAHA 6 - Leninská ul.
1

Praha 3/1987

Vypracovalo: Ing. Hana Kolářová

Kolářová



PROJEKTOVÝ A VÝVOJOVÝ
ÚSTAV ČVUT
166 35 PRAHA 6, ZIKOVÁ 4
TEL: 221 510 (5)

Technické zpráva protipožárního zabezpečení komplexu budov VŠP UV KSČ v Praze 6 - Vokovicích - prováděcí projektová dokumentace, zahrnuje pouze změny v projektové dokumentaci a oproti UP jejich posouzení z hlediska PO.

Tato technická zpráva je zpracovaná podle opatření ČKVTEP a MV ČSR MSpO z 3. 1. 1984. Technické zabezpečení z hlediska požární bezpečnosti je zpracováno podle ČSN 730802 a dalších souvisejících ČSN uvedených ve zprávě.

Podklady:

Podkladem pro zpracování této technické zprávy byly

- projektová dokumentace stavební a profesi, kterých se týkaly změny
- schválený úvodní projekt - protipožární zabezpečení
- informace hlavního inženýra projektu a zodpovědných projektentů na jednotlivých částech komplexu
- zadany, které se řešily v části E- ažo byly konzultovány na OS PO v Praze 6

1. Účel

Účel a umístění komplexu se v prováděcím projektu nezařníl.

2. Konstrukce

Konstrukční řešení zůstává shodné jako v úvodním projektu.

3. Dispoziční řešení a rozdělení do požárních úseků -

- změny obj. A, B, G, D

Dispoziční řešení v prováděcím projektu doznalo drobných změn. Jedná se převážně o posuny vnitřních dělících konstrukcí.

Změny

podl.	pož. úsek	změna
ubytovací		
čádot A1, A2	PP 27-IV	přesuny vnitřních dělicích konstrukcí
	1., PP	
	PP25-VII	změna využití ze skledu, strojovne UT
		- III.st.PB - bez protipožárnich opatření stavebních konstrukcí
	PPG-III	změna polohy dveří
chodba 020		
(chráněnou d.c.B ₂)		osazeny požární dveře
		PB 30 C2 - S
		2.: ~ též u východu "A"
míst. č. 054		osazeny požární dveře
(místa PPLZ-371)		PB 30C2
ž.ND	PN2, S-IV	míst. č. 129 připozeno k PU
		PU 1,5-IV
		Požární dveře osazeny PB 30C2 mezi č. 116 a 130
		PU je obložen na stěnách dř. obkladem, stropy s podhledy PEAL. V UP bylo odhadováno o dostatečnou rezervou stálé požární zatištění,
		Dokládají: J. J. Novotný,

Podle ČSN 49 1011 je vyhovující použití materiálu C2

- dřevo jedlové, modřínové,
duhouvé, sarkové.

PN 1.7-IV

V tomto PU jsou provedeny obklady shodné jako u Pl.5-IV. Stěny dřevěný obklad, stropy FEAL.
v UP bylo odhadováno dodatečně velké po.

Typické podl.

(3.-14)

PN 3

dveře mezi míst. č. 72 a 75
s min. odolností H50

Navrženy dveře 60A

chráněn.ústákk.c.

2Au

osazeny dveře mezi č. 78-79
dveře PU 3002-S.

osazeny dveře mezi č. 70 - 73
PU 30 02 - S

15.NP

PN 16.6-VII

požární úsek zrušen

PN 16.6-VII

využití PU začleněno na sklad
náhradních dílů výtahu

PN 16.6 zařazen do XIII. et.PR
odolnosti stavebních konstrukcí

výhovují ZIII. st. PD
17.NP PN 17.3-ZIII. PÚ zrušen

míst. č. 1702 strojovna výtahů - zněna konstrukce místnosti
stěny: plynosilikát 30 cm
stropy: ocel. VSŽ plochy 60/10 a nabetonování 40 mm.
krytí tahové výztuže 20 mm.
konstrukce jsou chráněny nástříkem PROFEX v tl. 6 mm.

4. Odolnost stavebních konstrukcí

Stěnové žel. betonové konstrukce panelové vyhoví svojí odolností proti ohni až do VI. stupně požární bezpečnosti. V místnostech, kde je stanovena VII. st. PB je proveden nástřík PORFIXEM 10 mm.

Stropní konstrukce žel. bet. panely VVUETA vyhoví až do IV. stupně PB u vyššího stupně PB je proveden nástřík 10 mm PORFIXEM - odolnost 120 min. (V. etapeň). U požadované odolnosti nad 120 min. je proveden nástřík PORFIXEM tl. 20 mm (pro VI. - VII. etapeň PB).

Montovaný skelet

Sloupy vyhovují svojí odolnosti do V. stupně PB, u VI. až VII. stupně je proveden nástřík PORFIXU a tl. 5 mm.

Průvleky, ztužidlo

nutná ochrana nástříkem PORFIXU v tl. 10 mm od V. st. PB.

Ocelové konstrukce strojovny výroby v IZ.NP -

~ ochrana nosníku - průvleku sloupu a stropní desky bútříkem PORFIXU tl. 6 mm.

LS. MP - sklad nástřík 15 mm PORFIX.

4. Odolností stavebních konstrukcí

Stavební konstrukce a jejich ochrana proti požáru –
– (nástřiky PORFIXEM) byly průběžně konzultovány se zadpo-
vědným projektantem této části A₁, A₂!

5. Evakuace osob

Počty únikových cest se podle schváleného ÚP nezučníly.
Evakuace osob je zabezpečena podle rozboru evakuace u ÚP.
V použitém konstrukčním systému je skutečná šířka
ochodsošťového ramene 155 cm, oproti šířce 160 cm, uvedené
v ÚP. Šířka 155 cm vyhovuje rozboru evakuace z ÚP, kde
byla v šíři ochodiště rezerva 12 cm,
v PP se šířky únikových chodob neváží a dveře na nich se
nezužují.

6. Odstupové vzdálenosti

jsou na PP shodné s navrženými a schválenými v úvodním
projektu.

7. Požárně technické vybavení

V prováděcím projektu jsou obsaženy všechny požadavky na požárně technické vybavení objektu ze schváleného úvodního projektu.

a) Elektrická požární signálizace (EPS)

je umístěna ve všech prostorách určených k UP - skladu, místnosti s vysokým požárním rizikem viz samostatná část projektové dokumentace. Ustředna umístěna na vrátnici.

b) Nouzové osvětlení

únikových cest, výtahů v PP jsou dodrženy všechny požadavky z UP.

c) Náhradní zdroj el. energie

Dieselaggregát umístěn v části M.

d) evakuační výtahy

v římk. centě typ. B napojené na samostatný el. obvod.

e) posilovací požární čerpadlo vody

pro výšší podlaží - požární hydranty

f) místní rozhlas

ve všech místnostech s větším okluzem lidí i na chodbách

g) Větrání chráněná únikové cesty

typu B vzduchotechnickým zařízením

8. Zhodnocení objektu z hlediska protipožárního zásahu

Příjezdy k objektům jsou navrženy podle schváleného UP, ličí se pouze v drobnostech prováděcího projektu.

Zásobování vodou

Požadavky na potřebu vnější a vnitřní požární vody z úvodního projektu jsou v zásadě dodrženy.

Rozmístění nástenných požárních hydrantů odpovídá UP.

9. Technické vybavenost

Elektroinstalace

Rozvody elektroinstalace jsou v PP navrženy v souladu s schváleným úvodním projektem.

Rozvody z části N energocontra do ostatních částí jsou uvedeny v kenukách a nebo kabely v instalacích prostorách jin vyhrozených. Mezi jednotlivými částmi monobloku a mezi jednotlivými podlažími jsou protipožárně odděleny ucpávkami s min. odolností 30 min.

Rozvod plynu - plynové kotelná

Oproti UP nenastaly v PP žádné odchylky. Kódová Nová výhláška IZP č. 24/1984 je dodržena v případě plynové kotelnny. Kotelnna je dostatečnou plochou, obvodové otěny nad terénem. Výfukové ploché je tvořena prosklenou stěnou.

Vzduchotechnika

Prováděcí projekt VZT byl v průběhu zpracování konzultován.

Zásadní požadavky z úvodního projektu jsou splněny -

- strojovny vzduchotechniky tvoří samostatné požární úseky, kromě strojoven pro posluchárny, kde strojovna tvoří s posluchárnou jeden požární úsek.

Vzduchotechnické rozvody na přechodu požárně dělících konstrukci jsou opatřeny požární klapkou a nebo je potrubí po celé délce chráněno i v místě prostupu.

Větrání chráněné únikové cesty je samostatné, rozvody jsou vedené v samostatné šachtě. Dodávka elektrické energie je zajištěna samostatnou smyčkou (stejně jako výtahy, čerpadlo pro požární hydranty), která je pod napětím i v případě vypnutí hlavního vypínače el. energie.

V případě úplného přerušení dodávky ze síti, je větrání napojeno na náhradní zdroj el. energie u části M - dieselagregát.

"E" : Změny v dispozičním řešení AULA část "E"

Tato část monobloku v prováděcím projektu doznala změn v prostoru pod stupňovitou sálou. Tento prostor, který je vlastně v úrovni terénu, je po konzultacích na OS SPO v Praze 6 využíván oprati schválenému UP takto :

1. PP : původní řešení : prostor pro VZT

nové řešení: pro VZT níz ností 0132,0133,0136

tvoří samostatné požární úseky oddělené požárně dělícími konstr. vo řÍ. et. PB. Odolnost stavebních konstrukcí vyhovuje požadavku ČSN 73082 tab. 9.

Prostory ostatní jsou skladby zařízení školy. Nesmí zde být okladován materiál toxický, výbušný.

Všechny prostory skladů jsou chráněny elektrickou požární signalizací. Bez použití tohoto zabezpečovacího zařízení nelze tyto prostory pro účel skladování použít.

Vodovodné vedení, které přes tyto prostory povádě hlevně VZT rozvody musí být chráněno protipožárním obkladem s minimální odolností 30 min.

Odporností stavebních konstrukcí:

Želbet, 60 mm s krytím 20 mm 60 min
cihelné zdívo oboustr.
emítané tl. 300 mm 120 min.
požární uzávěry 3002

Stavební konstrukce chránící I. PP vychovují
ČSN 733302 tab. 9 pro IX.st., PB (výpočet st., PB
viz příloha tab. 1)

1. NP Toto podlaží je shodné s UP jen s drobnými změnami
v dispozičním řešení, místnosti záznamu a clumcůnický
kobín. Srovnání s UP vznikly místn. č. 3123, 3124 sklad,
rozvedra MH, č. 3126 akumulátory. Tyto prostory jsou
odděleny požárně důležitými konstr. a požárními uzávěry
nařízení podle ČSN 73 06 02. do XII.st., PB, XII.st., PB
(viz vložka č. 2 přílohy).

Odpornost stav. konstr. I. NP

cihelné zdívo emítané tl. 300 mm odtl. 100 min.

Rož. P. I. konstr.

SP min. výšti 20 mm odol. 60 min.

požární uzávěry PC 30 62

Stavební konstrukce v I. NP vychová požární
odolností pro XII. a XII. st., PB.

2. NP Podlaží je shodné s UP.

Prostor 246 (totožný 3119, 0136) tvoří samostatný

PÚ - násávací komora pro strojovnu VZT.

Akustické obklady posluchárny jsou navrženy
dřevotřískovými deskovými obklady KCL stupň
hořlavosti C2

stropy - podhled FEAL - hořlavost A

Únikové cesty jejich šířky a typy jsou shodné se schvá-
leným úvodním projektem. Taktéž technické vybavení odsávání
vzdálenosti.

Kromě vyjmenovaných změn je objekt "E" aula v souladu se
schváleným úvodním projektem.

"C" : Změny v dispozičním řešení část "C" - ~~úniková~~
~~– výuková část~~

V prováděcím projektu je tato část "C" odchýlena od
schváleného UP pouze v části schodiště A - chráněná
úniková cesta typu A přirozeně větraná. Toto schodiště
bylo z dispozice objektu vyčleněno na samostatný objekt
"C". Schodiště je odsozeno od štitové zdi, která je bez
požárně otvorených otvorů v 2600 mm. V každém podlaží
odděluje chráněnou únikovou cestu "A" požární uzávěry
s odolností PB 30 C2.

Šířky schodišťového ~~únikového~~ ~~uzavíracího~~ jsou zachovány.

Evakuace osob je shodná s UP.

Technické vybavení části "C" odpovídá UP.

"F" Změny dispozičního řešení část "F"

garáže - parking na střeše

Oproti ÚP objekt F konstrukčně a kapacitně nedoznal žádných změn. Menší dispoziční změna v podlaží garáži, kde jsou v PP vestavěny do vnitřního prostoru 2 místočty.

V jedné budou umístěny rozvaděče NN ve druhé bude ukládána čisticí mechanizace. Oba prostory jsou odděleny požárními uzávěry s odolností 30 min.

Únikové dveře jsou v PP posunuty na osu garáži. Tímto posunem se nezhoroují podmínky úniku. Odolnosti stavebních konstrukcí v PP odpovídají požadavku ÚP.

Technické vybavení je shodné s ÚP. Vzduchotechnické rozvody ústící do prostoru jsou odděleny od části "H" požárními klapkami.

"H" Změny dispozičního řešení část "H"

Objekt "H" energoblok v PP si zde má rozponu skeletové montované konstrukce vyžádal i změny dispoziční.

1. PP Učel podlaží je shodný s UP.

Místnost 086 chodba požární úsek PP 31-Vnešněuží jako kabelový prostor, ale jako komunikační prostor s požárním zařízením do II. et. PB.

Prostor 086 je oddělen od 2. PP novými požárními dveřmi z 0,5 s odolností 60 A min. Únik 086 je přes chodbu 074 a do volna.

Všechny místnosti v tomto podlaží splňují v PP požadavky z Ř.

Odolnosti stavebních konstrukcí

jsou vyhovující pro II. et. PB. Oproti ŘP nejsou požadovány odolnosti stav. konstr. mezi 084 a odolnosti přiléhlých místností 120 min - 60 min odepocítuje odolnost 45A min. Všechny otvory z P0 / výstupy z rozveden MM, trať strojoven - jsou provedeny protipožární kůpkou ucpávkou s min. odolností 30 min.

Úniky v PP jsou všechny únikové cesty shodné s ŘP.

Vzduchotechnické vedení

2. PP Toto podlaží v PP sleduje veškeré změny z 1. PP. Je to technické podlaží na kterém jsou rozvedeny kabelové rozvody. Prostor SC17, CO4 jsou chráněny automatickými hlásiči EPG.

Veškeré výstupy z tech. prostorů rozveden a trať jsou opatřeny protipožární ucpávkou s min. odolností 30 min.

Vzduchotechnické rozvody jsou mezi požárními úseky odděleny protipožárními klapkami.

Vedení rozvodů VZT do objektu "F" garáže je v místě přestupu přes PÚ PP3-II. (nové zatřídění) chráněno protipožárními obklady IZOMIN ES tl. 16 mm.

Vyústění VZT do obj. "F" je zakončeno požárními klapkami viz část projektové dokumentace VZT.

Odobnosti stavebních konstrukcí

vyhovují požadavku z ÚP.

Stropní konstrukce nad č. 0517, 004 technický prostor je opatřeno 10 mm nástříkem PORFLIX, kterým se zvýší požární odolnost stropní konstrukce na požadovanou hodnotu 120 min.

Veškeré prostory (VZT, EL, UT) mezi jednotlivými požárními úseky jsou opatřeny protipožární ucpávkou s min. odolností 30 min. (technická zpráva, rozpočet).

Závör :

Veškeré změny, které se vyskytly v PP odchylující se od schváleného UP jsou v souladu s ČSN 730802 a souvisejících norm. Prováděcí projekt dodržuje hlavní zásady ÚP pouze se odchyluje ve výše popsaných zeznámeních.

POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ; POČET EVAKUOVANÝCH OSOB - ČSN 730818

TECHNOLOGICKÉ Využití	PODLOŽKA	POZÁRNI	POZÁRNI	HORNÝ POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ						POČET EVAK.	POČET OSOBY	
				A _n	P _n	P _s	P	a	b	c	P _v	
1. BB	0132	VZT - kosača	PPI.1									II.
	0133	VZT - komora	PPI.2									II.
	0136	VZT - komora	PPI.3									II.
	0131	sklad	75,3 PPI.4	1,0	100	7	107	0,99	1,6	0,7	110	IV.
	0128	sklad	82,4 PPI.5	1,0	100	7	107	0,99	1,3	0,7	96	IV.
	0129	sklad	67,9 PPI.6	1,0	100	7	107	0,99	1,24	0,7	93	IV.
	0130	sklad	35,05 PPI.7	1,0	100	7	107	0,99	1,03	0,7	77	IV.
1. NP	1118	Posluchárna		e	h	d	n	e	e	0	P	
	1124	sklad	9,9 PN	1,0	60	7	67	0,99	0,79	1	52	III.
	1123	rezervna	12 PN	0,8	25	7	32	0,79	0,84	1	21	II.

POŽARNÍ ZATÍŽENÍ; POČET EVAKUOVANÝCH OSOB - ČSN 73 0818