

FF UK, budova Náměstí Jana Palacha

LOKÁLNÍ PORUCHY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

FOTODOKUMENTACE (pořízena při havarijní opravě části střešního pláště)



FF UK, budova Náměstí Jana Palacha

LOKÁLNÍ PORUCHY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

FOTODOKUMENTACE (pořízena při havarijní opravě části střešního pláště)






FF UK, budova Náměstí Jana Palacha

LOKÁLNÍ PORUCHY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

FOTODOKUMENTACE (pořízena při havarijní opravě části střešního pláště)



FF UK, budova Náměstí Jana Palacha

LOKÁLNÍ PORUCHY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

FOTODOKUMENTACE (pořízena při havarijní opravě části střešního pláště)





FF UK, budova Náměstí Jana Palacha

LOKÁLNÍ PORUCHY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

FOTODOKUMENTACE (pořízena při havarijní opravě části střešního pláště)



FF UK, budova Náměstí Jana Palacha

LOKÁLNÍ PORUCHY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

FOTODOKUMENTACE (pořízena při havarijní opravě části střešního pláště)





FF UK, budova Náměstí Jana Palacha

LOKÁLNÍ PORUCHY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

FOTODOKUMENTACE (pořízena při havarijní opravě části střešního pláště)



FF UK, budova Náměstí Jana Palacha

LOKÁLNÍ PORUCHY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

FOTODOKUMENTACE (pořízena při havarijní opravě části střešního pláště)





FF UK, budova Náměstí Jana Palacha

LOKÁLNÍ PORUCHY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ


FOTODOKUMENTACE (pořízena při havarijní opravě části střešního pláště)



FF UK, budova Náměstí Jana Palacha

LOKÁLNÍ PORUCHY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

FOTODOKUMENTACE (pořízena při havarijní opravě části střešního pláště)





FF UK, budova Náměstí Jana Palacha

LOKÁLNÍ PORUCHY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

FOTODOKUMENTACE (pořízena při havarijní opravě části střešního pláště)



FF UK, budova Náměstí Jana Palacha

LOKÁLNÍ PORUCHY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

FOTODOKUMENTACE (pořízena při havarijní opravě části střešního pláště)





FF UK, budova Náměstí Jana Palacha

LOKÁLNÍ PORUCHY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

FOTODOKUMENTACE (pořízena při havarijní opravě části střešního pláště)

