

# D

## Fotodokumentace stávajícího stavu

*akce:* **Rozšíření posilovny o Warm up zónu**  
Praha č.p. 269/31, 162 52 Praha 6  
par. č. 302/28, k.ú. Veleslavín

*investor:* **Univerzita Karlova,**  
Fakulta tělesné výchovy a sportu  
se sídlem: José Martího 31, 162 52 Praha 6  
IČO: 00216208  
DIČ: CZ00216208


*projektant:* **IBF MANAGEMENT s.r.o.**  
Olšanská 2898/4a  
130 00 Praha 3  
IČO: 07188099

*počet stran:* **15**

*datum:* **březen 2021**


## Seznam fotografií:

Fotografie 1 - vstup do hlavní chodby suterénu v západní části, prostor pod schodištěm .....	2
Fotografie 2 - vstupní prsto do hlavní chodby v západní části.....	3
Fotografie 3 – hlavní chodba suterénu .....	4
Fotografie 4 – vstup do první části posilovny .....	4
Fotografie 5 – stoupací potrubí S1 a S2 v prostoru pánských sprch .....	5
Fotografie 6 – přípojně potrubí do stoupacího potrubí S2 .....	6
Fotografie 7 – odvětrání v dámských šatnách .....	6
Fotografie 8 – pohled do dámských šaten .....	7
Fotografie 9 – pohled do pánských sprch.....	8
Fotografie 10 – první část posilovny .....	9
Fotografie 11 – druhá část posilovny .....	9
Fotografie 12 – třetí část posilovny .....	10
Fotografie 13 – čtvrtá část posilovny .....	10
Fotografie 14 –pátá část posilovny.....	11
Fotografie 15 -archiv .....	12
Fotografie 16– vedení instalací v archivu .....	13
Fotografie 17– vedení instalací v archivu .....	13
Fotografie 18– Odstraňovaná jednotka VZT .....	14
Fotografie 19 - Vedení instalací nad vstupem do strojovny VZT .....	15



*Fotografie 1 - vstup do hlavní chodby suterénu v západní části, prostor pod schodištěm*






*Fotografie 2 - vstupní prosto do hlavní chodby v západní části*





*Fotografie 3 – hlavní chodba suterénu*



*Fotografie 4 – vstup do první části posilovny*

FTVS UK, Rozšíření posilovny o Warm up zónu





*Fotografie 5 – stoupací potrubí S1 a S2 v prostoru pánských sprch*



*Fotografie 6 – přípojně potrubí do stoupacího potrubí S2*



*Fotografie 7 – odvětrání v dámských šatnách*



*Fotografie 8 – pohled do dámských šaten*


FTVS UK, Rozšíření posilovny o Warm up zónu





*Fotografie 9 – pohled do pánských sprch*





*Fotografie 10 – první část posilovny*




*Fotografie 11 – druhá část posilovny*

FTVS UK, Rozšíření posilovny o Warm up zónu





*Fotografie 12 – třetí část posilovny*



*Fotografie 13 – čtvrtá část posilovny*



*Fotografie 14 –pátá část posilovny*





*Fotografie 15 -archiv*



*Fotografie 16– vedení instalací v archivu*



*Fotografie 17– vedení instalací v archivu*





*Fotografie 18– Odstraňovaná jednotka VZT*



*Fotografie 19 - Vedení instalací nad vstupem do strojovny VZT*