



---

Riziková zpráva  
**Univerzita Karlova**  
**Přírodovědecká fakulta**

**Říjen 2020**

---

*Umíme předvídat rizika.  
Jsme SATUM.*

## Obsah

1.	Základní údaje o společnosti.....	3
2.	Základní údaje o rizikové prohlídce.....	3
3.	Popis rizika .....	4
3.1.	Obecné informace .....	4
3.2.	Podrobnosti k hlavním budovám.....	5
3.3.	Provoz, činnost .....	5
3.3.1.	Skladování.....	6
3.3.2.	Skladování hořlavých kapalin.....	6
3.4.	Přerušení provozu .....	6
3.5.	Energie .....	6
3.6.	Ochrana majetku .....	7
3.6.1.	Požární komplex.....	7
3.6.2.	Dělení do požárních úseků .....	7
3.6.3.	Detekční systémy .....	7
3.6.4.	Systémy odvodu / omezení šíření tepla a kouře.....	7
3.6.5.	Hasicí přístroje, nástěnné hydranty.....	7
3.6.6.	Vnější hydranty, požární voda.....	7
3.6.7.	Dojezd HZS .....	7
3.6.8.	Automatické sprinklery.....	7
3.6.9.	Jiná hasicí zařízení .....	8
3.6.10.	Zabezpečení proti neoprávněnému vstupu.....	8
3.6.11.	Ochrana před bleskem .....	8
3.7.	Lidský faktor, směrnice, procedury.....	8
3.7.1.	Preventivní požární hlídky.....	8
3.7.2.	Řízení požárně nebezpečných prací.....	8
3.7.3.	Kouření.....	8
3.7.4.	Úklid, pořádek, čistota, hořlavé materiály v blízkosti budov.....	8
3.7.5.	Požární prevence.....	8
3.7.6.	Údržba strojů a zařízení.....	8
3.7.7.	Revize .....	8
4.	Fotodokumentace .....	9

## **1. Základní údaje o společnosti**

---

Jméno klienta: Univerzita Karlova  
IČ klienta: 00216208  
Sídlo klienta: Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36

## **2. Základní údaje o rizikové prohlídce**

---

Navštívená lokalita: Albertov 6, 110 00 Praha  
Albertov 8, 110 00 Praha

Datum prohlídky: 16.10.2020

### **Účastníci**

Zástupce klienta: – Technicko-provozní oddělení 1.LF UK  
Zástupce makléře: Ing. Michal Vláčil – rizikový manažer  
Autor zprávy: Ing. Michal Vláčil  
Číslo zprávy: MV\_2020\_Přírodovědecká fakulta Albertov  
Datum zprávy: 4.11.2020


Zásady zpracování osobních údajů společnosti SATUM CZECH s.r.o. jsou zveřejněny na [http://www.satum.cz/osobni\\_udaje/](http://www.satum.cz/osobni_udaje/).

### 3. Popis rizika

#### 3.1. Obecné informace

Lokalita: Jedná se o uskupení objektů objekty na ulici Albertov, které tvoří jeden komplex budov (jednu lokalitu). Blízké okolí je zastoupeno univerzitními objekty s činností obdobného charakteru a rizika plynoucí z okolí jsou nízká. Objekty jsou dostupné po zpevněných komunikacích. Terén je mírně svažitý a oblast není poddolovaná.

GPS: 50.0688894N, 14.4244911E



Umístění v rámci města



Letecký snímek

### 3.2. Podrobnosti k hlavním budovám

Název, činnost	Zastavěná plocha	Výška (NP/PP)	Konstrukce
<b>Název:</b> Albertov 6 <b>Činnost:</b> děkanát, ústav geologie a geografie, laboratoře, výuka <b>Rok výstavby:</b> 1911 - 1926 <b>Rekonstrukce:</b> průběžné drobné rekonstrukce	70 x 55 m	14,9 m (4/1)	<b>Nosná k-ce:</b> zděná <b>Obvodové stěny:</b> zděné <b>Vnitřní stěny:</b> zděné <b>Zastřešení:</b> dřevěná konstrukce krovu, plechová krytina
<b>Název:</b> Hlavova <b>Činnost:</b> chemický ústav, výuka, laboratoře. <b>Rok výstavby:</b> 1906 <b>Rekonstrukce:</b> průběžné drobné rekonstrukce	79 x 68 m	13,5 m (4/0)	<b>Nosná k-ce:</b> zděná <b>Obvodové stěny:</b> zděné <b>Vnitřní stěny:</b> zděné <b>Zastřešení:</b> dřevěná konstrukce krovu, plechová krytina

### 3.3. Provoz, činnost

#### Popis činnosti

V budovách probíhá výuka studentů v učebnách, přednáškových místnostech a laboratořích, dále je zde situován děkanát a technické místnosti pro zajištění chodu budovy, a to plynová kotelna, serverovna a rozvodny.

#### Rizikové procesy

- Výbuch: Ano do objektu je přivedený zemní plyn a výbuch je možný.
- Vysoké teploty, tlaky: Ne.
- Technologické svařování: Ne.
- Radioaktivní materiály: Ano vyskytuje se zdroje ionizačního záření.
- Nebezpečné chemické látky: Pouze příruční množství.
- Technické plyny: Technické plyny v tlakových lahvích se neskladují. Jednotlivé lahve jsou rozmístěny v příručním množství po jednotlivých laboratořích. Jedná se především o inertní plyny a také kyslík. Ve dvoře chemického ústavu se nachází stanice kapalného dusíku s centralizovanými rozvody do objektu (Hlavova 8).

#### Výpočetní technika, řízení procesů:

Využívá se pro administrativní činnost. Data jsou zálohovaná v pravidelných intervalech (denně), některá data jsou zrcadlena na server rektorátu.

#### Ostatní rizikové faktory

- Třetí strany: Objekty jsou volně přístupné veřejnosti.
- Otevřený plamen: Ano plynové kahany v laboratořích.

#### Požární zatížení a riziko vzniku požáru:

Riziko vzniku požáru je nízké. Požární zatížení je převážně nízké.

#### Začlenění do kategorií s požárním nebezpečím (dle §4 zákona o PO):

Začlenění provozu jako „zvýšené požární nebezpečí“.

### 3.3.1. Skladování

#### Vnitřní prostory

N/A

#### Vnější prostory

N/A

### 3.3.2. Skladování hořlavých kapalin

Nachází se ve dvoře objektu Hlavova 8 a slouží pro potřeby chemického ústavu. Je rozdělen do 6 ti úseků zděnými příčkami o tl. 300 mm. Přirozené odvětrání. Vyspádovaná podlaha do havarijní jímky. Mezi uskladněné kapaliny patří líh, etanol, etylalkohol, resp. hořlavé kapaliny 1.třídy nebezpečnosti. Uloženy jsou v plechových sudech.

## 3.4. Přerušení provozu

Reálné přerušení provozu může nastat z titulu živelné události, a to zejména v případě požáru.

## 3.5. Energie

#### Elektřina

Elektrická energie je přivedena je přivedena jednou linkou 22 kV do trafostanice Albertov 6 odkud je rozváděna do dalších objektů. Záložní zdroje nejsou instalovány.

#### Voda

Připojení na pitnou městskou vodu.

#### Technologická voda

Ne.

#### Zemní plyn

Ano.

#### Stlačený vzduch

Ne.

#### Vytápění

Plynová kotelna v objektech Albertov 6 (3 plynové kotly) a Hlavova 8 (4plynové kotly). Jedná se vždy o teplovodní rozvody po objektu. Kotelny jsou vybavena detekcí úniku zemního plynu s automatickým odstavením kotlů a přívodu ZP. Dále jsou instalována záplavová čidla.

#### Chlazení

Lokální chladící a mrazící zařízení.

#### Pára

Ne.

## 3.6. Ochrana majetku

### 3.6.1. Požární komplex

Budovy představují jeden požární komplex.

### 3.6.2. Dělení do požárních úseků

Požární úseky vnikali v průběhu jednotlivých rekonstrukcí např. kotelna (1954) dále místnost VZT, denní místnost, strojovna, archiv, sklad minerálů a jednotlivé modernizované laboratoře.

### 3.6.3. Detekční systémy

#### EPS

Instalována se svodem na PCO (plánuje se přímé spojení na HZS). Pokrytí: 100% objekt Albertov 6 a Hlavova 8.

Plynové kotelny jsou osazeny čidly pro detekci úniku zemního plynu s automatickým odstavením kotlů a přívodu ZP.

### 3.6.4. Systémy odvodu / omezení šíření tepla a kouře

#### Zařízení pro odvod tepla a kouře

Ano. Instalovány na vybraných CHÚC.

#### Požární klapky

Ne.

#### Protipožární uprávky

Ne.

## 3.6.5. Hasicí přístroje, nástěnné hydranty

#### Hasicí přístroje

Instalovány v souladu s lokálními požadavky. Pravidelná revize a kontrola provozuschopnosti.

#### Nástěnné hydranty

Instalovány v souladu s lokálními požadavky. Pravidelná revize a kontrola provozuschopnosti.

## 3.6.6. Vnější hydranty, požární voda

#### Vnější hydranty

Nejsou ve správě fakulty, jedná se o odběrná místa na veřejné vodovodní sítě.

#### Požární voda

Z veřejného vodovodního řádu.

#### Požární nádrž, jiný zdroj vody

Ne.

## 3.6.7. Dojezd HZS

Do 10 minut.

## 3.6.8. Automatické sprinklery

Ne.

### 3.6.9. Jiná hasicí zařízení

Ne.

### 3.6.10. Zabezpečení proti neoprávněnému vstupu

#### Oplocení a osvětlení

Objekt je volně dostupný veřejnosti.

#### Kamerový systém

Ano. Záloha 3 dny. Vybraná místa zejména vstupy do objektů.

#### Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Ano vybrané prostory zejména vstupy do objektů. Svedeno do na PCO.

#### Mechanické zabezpečovací systémy

Mříže pouze na vybraných oknech. 1.PP

#### Ostraha

Ostraha zajištěna pomocí jedné osoby nepřetržitě.

### 3.6.11. Ochrana před bleskem

Klasická soustava (ČSN EN 62305).

## 3.7. Lidský faktor, směrnice, procedury

### 3.7.1. Preventivní požární hlídky

Nezajištěno.

### 3.7.2. Řízení požárně nebezpečných prací

Vystavuje se příkaz k požárně nebezpečným pracím, který schvaluje vždy vedoucí technik údržby.

### 3.7.3. Kouření

Zakázáno v celém areálu. Povoleno vně budov.

### 3.7.4. Úklid, pořádek, čistota, hořlavé materiály v blízkosti budov

Exteriér je čistý, odstupová vzdálenost od okolí bez požárních mostů.

### 3.7.5. Požární prevence

Požární prohlídky: Provádí externí OZO jednou za 6 měsíců. Zápis do požární knihy. Závady jsou odstraňovány neprodleně.

### 3.7.6. Údržba strojů a zařízení

Využívá se zejména externích společností.

### 3.7.7. Revize

Elektro (včetně VTZ a drobných spotřebičů): Ano.

Použití termo-kamery během revizních prací: Ne.

Požární systémy: Ano.

#### 4. Fotodokumentace

---



Albertov 6



Albertov 6 – plynová kotelna



Albertov 6 – automatický uzávěr pžívodu ZP



Hlavova 8



Hlavova 8 – sklad hořlavých kapalin



Hlavova 8 – stanice kapalného dusíku



Hlavova 8 – příruční množství tlakových lahví v laboratoři