

**Porucha na severovýchodní fasádě
z náměstí Curieových
degradace omítky**



**Porucha na severovýchodní fasádě
z náměstí Curieových
detail**



**Znečištění vstupního loubí
z náměstí Curieových
detail**



**Znečištění „graffiti“ na sloupu
vstupního loubí**



**Znečištění „graffiti“ na fasádě
do ulice 17. Listopadu**



**Trhlina na fasádě
do ulice Břehová**



**Opadaná omítka
do ulice Břehová**



**Nevhodné barevné sladění s původní omítkou a
rozvlněná omítka
do Dvořákova nábřeží**



Degradace zubořezu způsobené zatékáním



Degradace žulových kvádrů



**Opravené anglické dvory s odvětráním
v ulici 17. Listopadu**



**Narušená nosná betonová část anglického dvoru
v ulici Břehová**



Narušení pískovcové dlažby a zábradlí na terase řasou nad hlavním vstupem

