

## Fotodokumentace okna

### Okno proti dveřím s označením 116



### Pohled na nepůvodní kličky (původní byly opakovaně odcizeny)



## Pohled na okno v místnosti 213





## **Okno v místnosti 220 - učebna**



## **Pohled na nefunkční ovládací systém otvírání horního výklopného okna**



**Okno v místnosti 348**



**Okno v místnosti 303**





**Okno v místnosti 319**



**Dveře na hlavní terasu nad hlavním vstupem**



