



Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR17Q7260	Datum vystavení	: 13.3.2017
Zákazník	: EKOLSAN.CZ, s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Petr Matějka	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Hraničky 301/5 625 00 Brno Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika
E-mail	: matejka@ekolsan.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Fax	: ----	Fax	: +420 284 081 635
Projekt	: ----	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: ----	Datum přijetí vzorků	: 9.3.2017
Číslo předávacího protokolu	: ----	Číslo nabídky	: PR2013EKOCZ-CZ0003 (CZ-120-13-0646)
Místo odběru	: ----	Datum zkoušky	: 9.3.2017 - 10.3.2017
Vzorkoval	: zákazník p. Kocián	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby

Zdeněk Jiráček

Pozice

Environmental Business Unit
Manager





Výsledky zkoušek

Matrice: MATERIÁL

Název vzorku

Identifikace vzorku
 Datum odběru/čas odběru

Matrice: MATERIÁL				Název vzorku		254/2017 PODLOŽKA POD ELEKTRO		255/2017 KONSTRUKČNÍ DESKA OBVODOVÝ PLÁŠŤ		256/2017 LEPENKOVÁ KRYTINA	
Identifikace vzorku				PR17Q7260001		PR17Q7260002		PR17Q7260003			
Datum odběru/čas odběru				[9.3.2017]		[9.3.2017]		[9.3.2017]			
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM		
souhrnné parametry											
azbest	S-ASB-OMI	-	-	Ano	----	Ano	----	Ne	----		
aktinolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	----	nedetekováno	----	nedetekováno	----		
amosit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	----	nedetekováno	----	nedetekováno	----		
anthofylit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	----	nedetekováno	----	nedetekováno	----		
chrysotil	S-ASB-OMI	-	-	detekováno	----	detekováno	----	nedetekováno	----		
krokydolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	----	nedetekováno	----	nedetekováno	----		
tremolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	----	nedetekováno	----	nedetekováno	----		

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce .
 Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harč 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika	
S-ASB-OMI	CZ_SOP_D06_02_095 (NIOSH 9002) Kvalitativní stanovení azbestových vláken polarizačním mikroskopem. "Ne" znamená, že žádný typ azbestu nebyl detekován. "Ano" znamená, že některý typ azbestu byl detekován. Limit detekce je 0.1 % hm.

Symbol "*" u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.